IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE ENERO

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando sus actividades en el área de filtros, al realizar el movimiento de las palancas en los filtros para correr el brazo de la computadora hace un esfuerzo lo que le ocasiona dolor en la región baja de la zona lumbar, presenta dolor y dificultad a movilidad.

ENERO 10

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
N.A	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** 015 Diseñado inapropiadamente 030Resbaloso **600 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** 200 Espacio libre inadecuado para movimiento de personas u objetos
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
300 MANUTENCION DEFICIENTE 308 Aspectos preventivos inapropiados para el reemplazo de partes defectuosas **600 USO Y DESGASTE** 602 Prolongación excesiva de la vida útil del elemento	**N.A**

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado y de higiene postural, así mismo socializar la lección aprendida a los compañeros.

- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción, mediante la presentación de lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

- Capacitación de higiene postural y manejo de cargas para el personal de planta de tratamiento de agua potable.

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE FEBRERO

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en el primer piso, al dirigirse al puesto de trabajo que se encuentra en el tercer piso al ir subiendo por las escaleras, pasando el descanso de las mismas sube dos escalones mas y da un paso en falso, lo que ocasiona que se resbale y caiga de rodillas afectándose la rodilla derecha, refiere dolor e inflamación.

FEBRERO 08

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA INADECIUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN 107 ESCASA DE COORDINACION FALTA DE ATENCION AL CAMINAR	FALTA DE ATENCION AL CAMINAR
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES FALTA DE ATENCION AL CAMINAR

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado al momento de subir y bajar las escaleras. Retroalimentar a los compañeros el reporte de las condiciones inseguras y socializar a los compañeros la lección aprendida.

- Instalar en la sede del proceso comercial recomendaciones de seguridad para subir o bajar escaleras.

- Capacitación en prevención de caídas para el personal del proceso comercial.

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIDENTES DE TRABAJO MES DE MARZO

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando la actividad de cierre de válvula en colinas del Sur II para recuperar el caudal del tanque, al estar cerrando la válvula y al colocar el pie izquierdo para apoyarse al devolver el paso, se desliza y cae de espalda sobre el lado izquierdo afectándose la pierna izquierda y generando traumatismo y dolor al movimiento.

MARZO 02

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 **CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGIA INADECUADA** 107 Escasa coordinación 108 Bajo Tiempo de reacción 209 Restricción de movimiento	**200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPCIFICADOS EN OTRA PARTE** **000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 015 Diseñado inapropiadamente 030 Resbaloso **200 RIESGOS AMBIENTALES ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** 220 Espacio libre inadecuado para movimiento de personas u objetos 640 Riesgo natural (terreno irregular e inestables)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECUADA 104 Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones 210 Identificación deficiente de los ítems que implican riesgos	400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado y de inspecciones a las áreas de trabajo a laborar.

- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada. (Dejar registro de asistencia).

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando el acompañamiento a un trabajador de la empresa que se accidento, al bajarse del vehículo la puerta se le devuelve lo que ocasiona que se golpee el parpado del ojo derecho, ocasionándole la herida.

MARZO 02

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo reacción Distraído	N.A
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES 007 Instrucción, orientación y/o entrenamiento deficientes	Falta de precaución al abrir la puerta cuando desciende del vehículo

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado enfatizando el cuidado al bajarse del vehículo.
- Brindar al trabajador capacitación en sensibilización de seguridad vial.
- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada. (Dejar registro de asistencia).

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en el taller de macro medición, realizando la actividad de organización de medidores para la entrega, lo cual consiste en colocar los medidores en una canasta plástica, al colocar la canasta con los medidores sobre la otra canasta ésta se dañó, ocasionando que el trabajador se cayera encima de la otra canasta generándole herida en el dedo meñique de la mano izquierda y en gatillamiento del dedo tercero de la mano derecha.

MARZO 08

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA INADECIUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: En el momento que la canasta se daña. **400 FALTA DE CONOCIMIENTO** 401 FALTA DE EXPERIENCIA: El trabajador no tiene experiencia en labores operativas ya que no pertenece al área del laboratorio de Macro medición, razón por la cual, tiene poca experiencia en la actividad.	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** 035 DESGASTADO – ROTO: La canasta que manipulaba el trabajador se encontraba desgastada, en mal estado.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
500 ESTÁNDARES DEFICIENTES DE TRABAJO 504 DESARROLLO INADECUADO DE NORMAS PARA ESTÁNDARES DE TRABAJO: No se cuenta con un procedimiento documentado para realizar de forma segura la organización de medidores para la entrega, donde se tenga en cuenta el peso que soporta cada canasta, la inspección previa a las mismas, el orden que debe tener el área del taller, de tal manera que permita ejecutar el proceso de forma segura. **600 USO Y DESGASTE** 601 PLANIFICACION INADECUADA DEL USO: Se realiza la labor periódicamente con canastas en mal estado, aún teniendo en cuenta que ello posibilita la ocurrencia de AT.	**100 OMITIR EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** El trabajador no usaba los guantes en el momento del accidente. **900 ACTO SUBESTÁNDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE** 999 Sin clasificación: El trabajador manipuló la canasta aún conociendo el mal estado de la misma, con peso excesivo

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Diseñar el procedimiento seguro de entrega de medidores, donde se detalle el proceso desde la organización de medidores hasta la entrega de los mismos, así mismo socializar al personal del área.

- Se recomienda dotar el área del taller de macro medición con estantería para el adecuado almacenamiento de los medidores.

- Se recomienda que los trabajadores administrativos no realicen labores operativas sin previa autorización e inducción de la misma. Se debe realizar inspección previa de los elementos de trabajo, incluidas las canastas.

- Se recomienda realizar jornadas de orden y aseo en el taller de macro medición, con el fin de mejorar las condiciones laborales y mejorar el desarrollo de la labor.

- Se recomienda dar de baja las canastas que se encuentran en mal estado.

- Capacitación en identificación de peligros y control de riesgos.

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando actividad propia de supervisor en el sector de boquerón parte baja, al ir caminando hacia donde se encontraba el vertimiento de aguas negras, pisa el suelo irregular, en ese momento se le dobla el pie izquierdo, pierde equilibrio y cae al suelo afectándose el tobillo de la pierna izquierda.

MARZO 10

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA INADECIUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: **300 TENSIÓN MENTAL O PSICOLÓGICA** 304 RUTINA, MONOTONÍA: La labor de desplazamiento en zonas de campo abierto es periódica.	**000 DEFECTOS DE LOS AGENTES** 030 AGENTE DEL AT RESBALOSO: **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS TROS RIESGOS PÚBLICOS.** 640 RIESGOS NAUTRALES:
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	400 FALTA DE ATENCIÓN AL PISO POR DONDE TRANSITA.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado en el desplazamiento por zonas verdes irregulares, así mismo socializar la lección aprendida a los compañeros.

- Actualizar la Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR) para el cargo de supervisores, incluyendo el riesgo de caídas en el desplazamiento por terreno irregular.

- Reinducción al trabajador referente al reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

- Capacitación en prevención de caídas al mismo nivel.

LA PREVENCION ESTA EN TUS MANOS, COMO MEDIO DE DEFENSA

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando sus actividades, al estar organizando el salón donde se iba a realizar una capacitación, habían dejado una mesa de pimpón en el centro del salón (mesa plegable con rodachinas) al halarla pierde estabilidad lo que ocasiona que se caiga con la mesa, ocasionándole golpe en las piernas especialmente la perna izquierda ocasionándole contusión.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL PSICOLOGICA INADECUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCION	**400 RIESGO DE COLOCACION DE EQUIPOS** 420 COLOCADOS INADECUADAMENTE
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	**900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE** 999 SIN CLASIFICACION

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la manipulación adecuada de objetos pesados y cargas especialmente de empuje y tracción.
- Capacitar en auto cuidado, enfocado en la higiene postural y manipulación segura de objetos pesados.
- Realizar capacitación en orden enfatizando la importancia de almacenar los equipos y elementos en el lugar destinado para ello.
- Socializar a los compañeros de trabajo sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción mediante la presentación de lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en una actividad recreativa organizada por la empresa para el día sábado 11 de marzo de 2017, al estar participando en el partido de futillo, al ir por el balón otro compañero lo golpea afectándole el dedo pulgar del pie izquierdo, quedando con mucho dolor.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción **200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA** 206 Exposición a riesgos contra la salud (Participar con calzado inadecuado (calzado tenis en tela) **500 FALTA HABILIDAD** 503 Actividad esporádica 504 Falta de preparación	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 099 otros defectos no especificados en otra parte **100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARION** 110 Carencia del equipo de protección de personal necesario (guayos para el partido de futbol) 113 Ropa inadecuada o apropiada (Calzado tenis para jugar el partido de futbol, juego de impacto) **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIROES, DSITINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, zona de parqueo , donde se presentan huecos, baches)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuadas 006 Programación o planificación insuficiente del trabajo (actividades lúdicas)	**100 OMITIR ELUSO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DOSPONIBLE** Guayos para partido de fútbol **250 BROMAS O JUEGOS PESADOS** (Jugar el partido de forma brusca, juego de impacto) **300 USO INADECUADO DEL EQUIPO** 301 Uso de material o equipo de una manera para la cual no está indicado (Utilizar los tenis para un juego de impacto) **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de contar con la indumentaria adecuada para realizar actividades deportivas y el reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

- Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en una actividades lúdicas deportivas organizadas por la empresa para el día sábado 11 de marzo de 2017, al realizar el lance del balón de basquetbol, se desliza lo que ocasiona que caiga, golpeándose la cabeza y los brazos.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción **200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA** 206 Exposición a riesgos contra la salud (Participar con calzado inadecuado **500 FALTA HABILIDAD** 503 Actividad esporádica 504 Falta de preparación	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 099 otros defectos no especificados en otra parte (terreno irregular con arena) **100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARION** 110 Carencia del equipo de protección de personal necesario (guayos para el partido de futbol) 113 Ropa inadecuada o apropiada (Calzado tenis para jugar el partido de futbol, juego de impacto) **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIROES, DSITINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, zona de parqueo , donde se presentan huecos, baches, arenilla)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuadas 006 Programación o planificación insuficiente del trabajo (actividades lúdicas)	**100 OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DOSPONIBLE** Utilización de Calzado de suela lisa para jugar basquetbol **300 USO INADECUADO DEL EQUIPO** 301 Uso de material o equipo de una manera para la cual no está indicado (Utilizar calzado con suela lisa) **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de contar con la indumentaria adecuada para realizar actividades deportivas.

- Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba en una actividad recreativa organizada por la empresa para el día sábado 11 de marzo de 2017, al estar participando en el partido de BASQUETBOLL al ir corriendo con el balón se le voltea el pie lo que ocasiona que se caiga y se afecte la pierna derecha y cintura.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción **200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA** 206 Exposición a riesgos contra la salud (Participar con calzado inadecuado **500 FALTA HABILIDAD** 503 Actividad esporádica 504 Falta de preparación	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 099 otros defectos no especificados en otra parte **100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARION** 110 Carencia del equipo de protección de personal necesario (calzado punta de acero y dotación de trabajo) 113 Ropa inadecuada o apropiada (Calzado punta de acero y ropa de trabajo) **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIROES, DSITINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, zona de parqueo , donde se presentan huecos, baches, el ara presentaba arenilla)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuadas 006 Programación o planificación insuficiente del trabajo (actividades lúdicas)	**100 OMITIR ELUSO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DOSPONIBLE** Calzado y ropa inadecuado para basquetbol **300 USO INADECUADO DEL EQUIPO** 301 Uso de material o equipo de una manera para la cual no está indicado (calzado punta de acero) **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de contar con la indumentaria adecuada para realizar actividades deportivas.

- Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.

LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO ES IMPORTANTE, INSPECCIONARLAS PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE
El trabajador refiere que se encontraba participando en las actividades lúdicas deportivas organizadas por la empresa para el día sábado 11 de marzo de 2017, al estar participando en el partido de microfútbol se estrello con otro compañero lo que ocasiono que se cayera para atrás, afectándose la cadera. **MARZO 11**

QUE GENERO EL ACCIDENTE	
CAUSAS BASICAS	**CAUSAS INMEDIATAS**
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción **200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA** 206 Exposición a riesgos contra la salud **500 FALTA HABILIDAD** 503 Actividad esporádica 504 Falta de preparación	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 099 otros defectos no especificados en otra parte **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, zona de parqueo , donde se presentan huecos, baches)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuadas 006 Programación o planificación insuficiente del trabajo (actividades lúdicas)	**250 BROMAS O JUEGOS PESADOS** (Jugar el partido de forma brusca, juego de impacto) **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y la importancia de realizar calentamiento antes del inicio de actividades deportivas y el reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

- Emitir recomendaciones al área de talento humano para realizar una planificación adecuada de las actividades lúdicas deportivas realizadas por la empresa.

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba participando en las actividades lúdicas-deportivas organizadas por la empresa para el día sábado 11 de marzo de 2017, al estar sentada viendo un partido de micro futbol, el compañero que estaba al lado, pensó que le balón venia directo hacia donde estaban sentados y su reacción fue levantar las manos para apoyarse en la silla donde ella se encontraba, lo que ocasiono que se cayera hacia atrás afectándose la espalda y palma de las manos. Refiere mucho dolor.}

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/POSICOLOGICA INADECUDA 108 Bajo tiempo de reacción Exceso de confianza	**400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES** **900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE** Colocar una silla en un área inclinada.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acciona inadecuadas Ausencia de habilidades y competencias para la identificación del riesgo. **100 INGENIERIA INADECUADA** 102 Precaución deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos Ausencia de condiciones de infraestructura que dificultan el cumplimiento de protocolos para la Prevención de las caídas.	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** Otros defectos no especificados en otra parte (inclinado) **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables (rampa)

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado en prevención de accidentes por caídas.

- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada. (Dejar registro de asistencia).

ES IMPORTANTE INSPECCIONARLA PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba participando en las actividades lúdicas-deportivas organizadas por la empresa para el día 11 de marzo de 2017, al estar sentado viendo un a partido de microfútbol, tiraron un balón y pensó que venía directo hacia donde estaba sentado y su reacción fue levantar las manos y sostenerse dela silla de al lado, lo que ocasiono que se cayera afectándose el brazo y rodilla derecha, refiere dolor en la rodilla.

MARZO 11

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA 007 Otras incapacidad físicas permanentes **100 CAPACIDAD MENTAL/POSICOLOGICA INADECUDA** 108 Bajo tiempo de reacción	**USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** 353 Agarrar los objetos inseguramente (silla) **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES** **900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE** Colocar una silla en un área inclinada.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acciona inadecuadas Ausencia de habilidades y competencias para la identificación del riesgo. **100 INGENIERIA INADECUADA** 102 Precaución deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos Ausencia de condiciones de infraestructura que dificultan el cumplimiento de protocolos para la prevención de las caídas	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** Otros defectos no especificados en otra parte (inclinado) **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables (rampa)

IBAL

IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado en prevención de accidentes por caídas.

- Socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada. (Dejar registro de asistencia).

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando la actividad de limpieza del preliminar, que consiste en sacar la arenilla y material petro y depositarla en una carretilla, para trasladarla y descargarla en otro sitio, al descargar la carretilla siente un tirón en la parte de la columna (baja), lo que ocasiona mucho dolor al caminar.

MARZO 13

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA 204 Fatiga debido a la carga o duración de tareas **400 FALTA DE CONOCIMIENTO** 403 Calentamiento inicial insuficiente **500 FALTA DE HABILIDAD** 503 Operación esporádica	**N.A**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 007 Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficiente del trabajo **100 INGENIERIA INADECUADA** 102 Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos **200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES** 204 Modalidad o ruta de embarque inadecuada	Iniciar sus actividades sin realizar un estiramiento. **500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA** 508 Lanzar material en lugar de cargarlo o pasarlo

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y emitir recomendaciones de la importancia de realizar estiramiento y calentamiento antes del inicio de las actividades.

- Realizar socialización a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada. (Dejar registro de asistencia).

LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO ES IMPORTANTE, INSPECCIONARLAS PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando sus actividades en el Barrio santa Barbara, con el equipo del Video Robot, al iniciar sus actividades introducen este equipo en la zanja y este se queda incrustado lo que dificulta el desarrollo de la actividad, el trabajador procede a ingresar a la zanja para desencajar el video robot y al halarlo se golpea el musculo del brazo derecho .

MARZO 13

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLÓGICA INADECIUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCIÓN: En el momento que hala el equipo Video robot. **200 TENSION FISCA O FISIOLOGICA** 205 EXPOSICION A RIESGOS CONTRA LA SALUD 209 RESTRICCIONDE MOVIMIENTO: Se encontraba dentro de una zanja, lo cual no había espacio adecuado para halar el video robot.	**200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE** 220 Espacio libre inadecuado para movimiento de personas u objetos (zanja) 250 Insuficiente espacio de trabajo **300 METODOS O PROEDIMIENTOS PELIGROSOS** 339 Métodos o procedimientos peligrosos, no especificados en otra parte 340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
100 INGENIERIA INADECAUDA 104 CONTROL E INSPECCIONES INADECUADAS DE LAS CONSTRUCCIÓNES: No se percato al halar que atrás de el se encontraba un tubo que fue el que le ocasiono el golpe en el brazo **200 DEFICIENCIA DE LAS ADQUISICIONES** **207 Manejo Inadecuado De Los Materiales** (Teniendo en cuenta que era mas recomendable traer el martillo neumático o la retro excavadora para sacar el video robot	**350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO** Agarrar el equipo inseguramente **400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES** **500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURIDA** **509** No especificado en otra parte. **Realizar la labores sin ayuda mecánica para realizar la actividad** **550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA :** Exponerse innecesariamente a equipos

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Solicitar al Grupo técnico Alcantarillo procedimientos adecuados que no generen riesgos para el personal, para el uso adecuado del video robot.

- Capacitación en identificación de peligros y control de riesgos.

- socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada. (dejar registro de asistencia).

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador se encontraba en el área de los vestier en el tercer piso de la planta de tratamiento, al sentarse en una banca tenia las puntas de los bordes con mal acabados, lo que le ocasiono cortadura en la mano del dedo índice derecho. El trabajador se encontraba en turno 3 9:00 p.m. a 7: a.m.

MARZO 15

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA **007** Audición defectuosa **100 CAPACIDAD MENTAL/POSICOLOGICA INADECUDA** 108 Bajo tiempo de reacción **200 TENSION FÍSICA O FISIOLÓGICA** 205 Exposición a riesgos contra la salud **400 FALTA DE CONOCIMIENTO** 404 Reentrenamiento insuficiente	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 025 Agudo, cortante (Borde de la banca con terminados cortantes) **INADECUADAMENTE PROTEGIDO** 510 Sin protección (riesgos mecánicos o físicos exceptuando riesgos eléctricos) **600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS** 620 Materiales o equipos defectuosos de extraños (banca con bordes corto punzantes, realizada por el contratista)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 Definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acciona inadecuadas **100 INGENIERIA INADECUADA** 105 Evaluación deficiente para el comienzo de una operación	**000 DEFECTO DE LOS AGENTES** 025 Agudo, cortante (Borde de la banca con terminados cortantes)

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al personal de auto cuidado y coordinar la labor con el equipo de trabajo y reporte oportuno de los accidentes de trabajo, Así mismo la importancia de realizar un acordonamiento adecuado del área con el fin de evitar riesgos en el personal.

- Solicitar el reentrenamiento para el personal de los equipos vactor en el manejo adecuado del equipo.

- Revisar el manual de operación del vactor y socializarlo al personal.

- Revisar la lista de chequeo y el análisis de trabajo seguro para incluir las observaciones presentadas.

- Seguir con la revisión permanente del equipo vactor antes del inicio de labores, mediante el registro control preoperacional del vehículo.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO ES IMPORTANTE, INSPECCIONARLAS PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere que se encontraba realizando sus actividades en el área de cloración, al estar manipulando el cilindro de cloro se le estallo la manguera, contaba con los elementos de protección personal y respiratoria cuando se devolvió para cerrar el cilindro alcanzo a inhalar cloro, presentando irritación en la garganta.

MARZO 27

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL PSICOLOGICA INADECUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCION **200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA** 205 EXPOSICION A RIESGOS CONTRA LA SALUD **400 FALTA DE CONOCIMIENTO** 403 ENTRENAMIENTO INICIAL INADECUADO 404 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE **500 FALTA DE HABILIDAD** 503 OPERACIÓN ESPORADICA 504 FALTA DE PREPARACION	**100 OMITIR EL USO DE PROTECCION PERSONAL DISPONIBLE** **200 NO ASEGURAR O ADVERTIR** 201 OMITIR , CERRAR.
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 004 DEFINIR POLITICAS, PROCEDIMIENTOS , PRACTICAS O LINEAS DE ACCION DEFICIENTES **100 INGENIERIA INADECUADA** 102 PREOCUPACION DEFICIENTES EN CUANTO A LOS FACTORES HUMANOS ERGONOMICOS 105 EVALUACION DEFICIENTE DE LA CONDICION CONVENIENTE A OPERAR	**300METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS** 320 USO DE METODOS O PROCEDIMIENTOS DE POR SI PELIGROSOS 339 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS, NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Solicitar al grupo técnico de acueducto y profesional de agua potable, realizar las gestiones necesarias para realizar el mantenimiento de las mangueras para la manipulación de los cilindros de cloro, para evitar que se presenten fugas, así mismo gestionar un mecanismo para que cuando no se cuente con energía no se presenten estas eventualidades

- Solicitar al grupo técnico de acueducto y profesional de agua potable, establecer los procedimientos adecuados para la manipulación de los cilindros de cloro por parte de los operadores y realizar la re inducción al personal.

- Emitir recomendaciones al trabajador de manejo seguro de cilindros de cloro y contenedores, así como los E.P.P al manipular sustancias químicas.

- socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

PREVENIR ES TENER SEGURIDAD, ES ESTAR PROTEGIDOS

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.

LECCIONES APRENDIDAS I TRIMESTRE DE 2017

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

El trabajador refiere iba subiendo al tercer piso, cuando iba subiendo las escaleras la guarda de seguridad la llama informándole que había llegado una funcionaria de la contraloría, se inclino a decirle que siguiera al primer piso, siguió caminando sin promediar que existía un muro allí en ese lugar, lo que le ocasiona un golpe fuerte en la cabeza, siguió caminando no le presto mayor importancia presenta fuerte dolor de cabeza y contusión, reporta el accidente hasta el día 04 de abril.

MARZO 31

QUE GENERO EL ACCIDENTE

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL PSICOLOGICA INADECUADA 108 BAJO TIEMPO DE REACCION 107 ESCASA COORDINACION	**N.A**
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
N.A	**FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO Y VECINDADES**

IBAL

IBAGUE con todo el corazón.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones al trabajador de auto cuidado y prevención de riesgos en las escaleras a transitar.

- socializar a los compañeros de trabajo, sobre las evidencias encontradas en la investigación del accidente de trabajo y plan de acción; mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor desempeñada.

LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO ES IMPORTANTE, INSPECCIONARLAS PARA DESCARTAR POSIBLES ACCIDENTES.

IBAL

por IBAGUÉ con todo el corazón.