IBAL

SA ESP OFICIAL

EMPRESA IBAGUEREÑA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

2021

MENSAJE

Poner en práctica las medidas dadas en la capacitación sobre los riesgos expuestos

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:
funcionario que conduce y opera vehículo de extracción de residuos de pozos, se expone a contacto estrecho por sus labores a funcionario positivo por covid-19, se realiza cerco, toma de muestra el día 19 de enero de 2021 recibiendo resultado el mismo día, actualmente se encuentra en aislamiento.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.
- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.
- Realizar verificaciones de uso de EPP.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

descripción del accidentes
funcionario que labora como ayudante de vehículo de extracción de residuos de pozos, se expone a contacto estrecho por sus labores a funcionario positivo por covid-19, se realiza cerco, toma de muestra el día 19 de enero de 2021 recibiendo resultado el mismo día, actualmente se encuentra en aislamiento.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.
- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.
- Realizar verificaciones de uso de EPP.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

DESCRIPCION DEL ACCIDENTES
EL FUNCIONARIO SE EXPONE A CONTACTO POR PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA YPERMANECEN EN LA MISMA AREA CON LA FUENTE POSITIVA EN TODA LA JORNADA LO QUE GENERO EL CONTAGIO SE REALIZO LA PRUEBA EL 6 DE ENERO Y SE ENCUENTRA EN AISLAMIENTO ACTUALMENTE.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Realizar sensibilización al personal en prevención del covid.19.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

descripción del accidentes
el funcionario se expone a contacto por papelería e insumos de oficina y permanecen en la misma área con la fuente positiva en toda la jornada lo que genero el contagio se realizo la prueba el 6 de enero y se encuentra en aislamiento actualmente.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Realizar sensibilización al personal en prevención del covid.19
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

MENSAJE

Mejorar la comunicación durante el desarrollo de las actividades y evitar el exceso de confianza.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud 503 operación esporádica 108 bajo tiempo de reacción	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario Campo Elías Montealegre Medina se contrata el día 01 de febrero de 2021, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), se asigna al área de alcantarillado como operario 02, el día viernes 19 de febrero se encontraba realizando demolición de concreto en excavación con medidas en promedio de 1.50 de ancho y 2 mts de profundidad aproximadamente, esta actividad para realizar mantenimiento de redes de alcantarillado, en compañía del Sr Julio Alberto Flores Beleño, por instrucciones del director operativo, siendo las 09:40 am aproximadamente, el Sr Campo Elías toma el maso del mango para golpear el cincel el cual sostiene el Sr Julio Alberto Flores, al momento de elevar el maso este golpea con el terreno y hace perder estabilidad del Sr Campo Elías, el maso se le suelta y en el trayecto de la caída golpea la mano derecha del Sr Julio Alberto Flores y luego el pie izquierdo del Sr Campo Elías, le informan lo sucedido al supervisor Jorge Casallas quien llega al sitio y los transporta a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud **108 bajo tiempo de reacción**	**640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) (La presencia de animales (perros) es muy común en las residencias)640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) (La presencia de animales (perros) es muy común en las residencias)** **700 RIESGO PÚBLICOS**
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES **Retroalimentación deficiente frente a la prevención del riesgo bilógico exposición a mordida de animales)**	**00 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES**

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario, inicia labores el día 08 de febrero de 2021, en la ruta 6-9 del ciclo 1, donde le asignan entrega de facturación, siendo las 10:30 am aproximadamente, llegando al predio de la Mz A casa 14 villa Leydi se encuentra un perro sobre la calzada peatonal, el Sr Laguna pasa por uno de los costados pero como el canino esta en el lugar donde se deja la factura lo tiene que hacer levantar, al momento de continuar el canino le muerde la pantorrilla izquierda, luego del evento el funcionario se desplaza a la IPS Asotrauma para recibir atención medica donde se le genera 1 día de incapacidad por lo sucedido.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, AUTO CUIDADO PARA PREVENCION DE MORDIDAS DE CANINOS
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción Exceso de confianza	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO 359 No especificado en otra parte (al tratar de subir en la parte de atrás de la turbo sobre esforzó su brazo derecho - impulsándose con su brazo)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

realizando las actividades para las cuales fue contratado, siendo las 11:30 am de acuerdo al cronograma de actividades y por orden de su jefe inmediato y/o supervisor estaba cargando material en la planta la pola, al subirse a la parte de atrás de la turbo el señor intento subir y sobre esforzó para subir impulsándose con su brazo derecho, las halarse para subir sintió un tirón muy fuerte que soltó y se cayó, esta actividad se debe realizar con 3 punto de apoyo para subir a cualquier vehículo que genere dificultad de subir, el trabajador reporta el accidente y se dirige a la IPS asotrauma donde lo valoran y le realizan exámenes médicos que generan 15 días de incapacidad por el maltrato y/o tirón que se le genero en el hombro derecho por el sobre esfuerzo que hizo para subir ayudar a cargar material a otras.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la adopción de adoptan medidas preventivas consecuentes a las evaluaciones de riesgo de posturas forzadas y manipulación de cargas.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Solicitar al área de ambiente físico y servicios generales, la posibilidad de la instalación de puntos de apoyo para facilitar el ingreso y salida de la turbo

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 030 RESBALOSO 700 RIESGOS PUBLICOS 720 Riesgo del Trafico
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (El trabajador no analizo las condiciones del entorno antes de dar el paso)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

el día martes 03 de febrero del 2021 sobre las 10: 30 de la mañana el trabajador se desplazaba en su motocicleta a realizar vigilancia e inspecciones a personal, iniciando a llover en ese momento, al frenar su motocicleta para pasar unos reductores de velocidad se resbala la parte posterior ocasionando la caída al suelo del funcionario y la motocicleta golpeándole la parte izquierda del cuerpo.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Mantenerse atento y alerta a las vías por donde se transita .

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud 503 operación esporádica 108 bajo tiempo de reacción	250 insuficiente espacio de trabajo
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 14 de septiembre de 2020, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), recibe guantes de vaqueta nuevamente el pasado 09 de febrero, el día viernes 19 de febrero se encontraba realizando demolición de concreto en excavación con medidas en promedio de 1.50 de ancho y 2 mts de profundidad aproximadamente, esta actividad para realizar mantenimiento de redes de alcantarillado, al momento de elevar el maso este golpea con el terreno y hace perder estabilidad del compañero, el maso se le suelta y en el trayecto de la caída golpea la mano derecha del compañero y luego el pie izquierdo, le informan lo sucedido al supervisor quien llega al sitio y los transporta a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

MENSAJE

- ***Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.***

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
n/a	000 defecto de los agentes 030 resbaloso (época invernal había llovido)
factores de trabajo	actos subestándares
100 capacidad mental psicologica inadecuada 108 bajo tiempo de reacción exceso de confianza	400 falta de atención a las condiciones del piso

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La funcionaria z ingresa a su turno de trabajo el día 12 de marzo de 2021, la funcionaria estaba en la planta pasando por el pasillo para entrar a la oficina, había llovido y el piso estaba húmedo, se tropieza y cae poniendo sus manos para evitar un golpe mayor, lo que le ocasiona fuerte dolor en la mano izquierda, la funcionaria reporta lo sucedido y se le orienta que debe dirigirse a la IPS de Asotruama para ser valorada.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en prevención de caídas a un mismo nivel por época invernal
- actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Humana
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
101 temores o fobias 108 bajo tiempo de reacción	720 Riesgo del trafico
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

funcionaria que se encontraba realizando actividades de revisiones internas, transita en su motocicleta y al frenar sobre la vía húmeda pierde el control de su vehículo cayendo al piso, se traslada en ambulancia a la ips aso trauma.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Realizar revisión del vehículo de la operaria para validar su estado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud	630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	Adoptar una postura inadecuada al momento de manipular la pala. 557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), se asigna al área de alcantarillado como operario 02, el día sábado 13 de marzo se encontraba realizando aprovechamiento y adelantando actividades de relleno luego de realizar mantenimiento de redes de alcantarillado, siendo las 04:00 pm aproximadamente, al levantar la pala con material siente un fuerte dolor en su espalda, por lo que tiene que suspender sus actividades e informar a su jefe Harold Rodríguez, quien le indica que se desplace a la clínica Asotrauma donde reciben atención médica.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, para la aplicación de las recomendaciones de higiene postural.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
N/A	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 030 Resbaloso (El sendero por donde se transita se encuentra constantemente húmedo y resbaloso por causas climáticas-naturales) 500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO 510 Riesgos Mecánicos (No se cuenta con Baranda de seguridad) 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 640 Riesgos de terrenos naturales
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	N/A

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa, que recién recibió turno el 03 de Marzo de 2021 a las 6:00am, se disponía a revisar la Bocatoma, como actividades propias de la labor diaria, al momento de regresar a las 6:50am por el sendero, el cual se encuentra estructurado por plaquetas llenas de lama, el trabajador indica que se resbalo y por no dejarse caer, al final del ejercicio coloco el brazo izquierdo y se lastimo el hombro, procede a realizar el reporte y le recibe turno en reemplazo la compañera Nelcy Micahan, posteriormente se dirige a la clínica aso trauma donde le dieron 3 días de incapacidad.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo de caída a distinto nivel
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Acueducto, (Chembe)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar requerimiento de mantenimiento y adecuación del sendero (Generar paso a nivel en escalera, baranda pasamanos y la instalación de reflectores para mejorar la iluminación) donde se presenta el riesgo latente de terreno húmedo y caída a distinto nivel, al área de Servicios Generales.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
N/A	000 DEFECTO DE LOS AGENTES 099 Otros defectos no especificados en otra parte
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa, Que el día sábado 13 de marzo 2021 se desplazaba por su ruta realizando labores de Relecturas cuando realizo el levantamiento de una tapa de concreto para revisar el medidor de agua sintió un dolor en su abdomen localizado más hacia el ombligo sintiendo molestia y dolor pero termino la jornada laborar y se desplaza al médico al día siguiente 14 de marzo de 2021 al sentirse una masa extraña en el área afectada y continuar sintiendo dolor.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de Riesgo Ergonómico
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocadas en el manejo de cargas y riesgo ergonómico
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de AT

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
401 falta de experiencia 504 falta de preparación (funcionario que lleva 1 mes y 9 días laborando y no ha recibido capacitación en riesgo publico) 300 tensión mental o posológica 304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. actividad rutinaria	780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares publicos a los cual también esta expuesto el publico en general
factores de trabajo	actos substandares
n/a	400 falta de atención a las condiciones del piso o vecindades

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Funcionario que ingresa a laborar como operario 01 asignado al área de facturación, se contrata el 03 de febrero de 2021, se envía de apoyo a los otros operarios para que vallan recibiendo inducción de sus actividades, el día 12 de marzo de 2021 se reúnen en el éxito de la calle 80 como punto de encuentro, se le realiza inspección de los EPP que recibió y el supervisor le entrega las actividades diarias, donde el operario iba apoyando al operario Francisco Mesa con las lecturas de la ruta 24-11, por las condiciones climáticas se retira del punto de encuentro a las 07:45 en promedio hacia el sector donde va a realizar las lecturas, estaba realizando las tomas de lecturas con TPL y sobre las 11:05 aproximadamente nota un hombre que esta cerca a el, al momento de levantarse de tomar una de las lecturas el delincuente lo increpa con un arma de fuego y le pide que le entregue lo que el tiene, el operario en su momento tenia en su mano izquierda la TPL y en us mano derecha el destornillador con el que levanta las tapas de los medidores, procede a pasar la TPL y aparentemente hace un movimiento que altera al delincuente por lo que este acciona su arma de fuego impactando con el mismo disparo su mano derecha y su pierna derecha a la altura de la rodilla.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Realizar una nueva valoración de los barrios con riesgo de robos o atracos, con relación a indicadores de acuerdo a datos de seguridad de la policía nacional, cada 6 meses
- Continuar con la asignación de acompañamiento entre dos operarios en zonas de riesgo o la realización de la tarea con la personas que cotidianamente lo realiza.
- Incluir dentro del plan de emergencias el PON (Procedimiento Operativo Normalizado) de ATRACO Y ROBOS con Arma de Fuego
- Incluir dentro del plan de emergencias el PON (Procedimiento Operativo Normalizado) de ATRACO Y ROBOS con Arma de Fuego
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
200 TENSIÓN FISICA O FISIOLÓGICA 202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (El trabajador se encontraba realizando turno de noche, por lo que al momento del accidente, ya solo le faltaban 30 minutos para entregar turno)	000 DEFENCTOS DE LOS AGENTES 099 Otros defectos no especificados en otra parte (Placas Faltantes) 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 260 Iluminación inadecuada (iluminación deficiente en la zona)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades 900 ACTO SUBESTÁNDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE 999 Sin Clasificación (Datos insuficientes) (Transito por zona con riesgo)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador indica que sobre las 5:30am terminaba de lavar filtros, pasando el tanque de aguas claras y la parte de bombeo, indica que se encuentra un alto, la zona constantemente se encuentra húmeda, por no dejarse caer hizo sobreesfuerzo en la pierna lastimándose la rodilla derecha, se dirigió hacia la clínica aso trauma donde le indicaron que era una contusión en la misma.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo de caída a distinto nivel
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Acueducto, (PTAP-POLA)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar requerimiento de mantenimiento y adecuación de rejillas, además de cinta antideslizante donde se presenta el riesgo latente de terreno húmedo y caída a distinto nivel, al área de Servicios Generales.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de AT

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud 401 falta de experiencia 503 operación esporádica	250 insuficiente espacio de trabajo 113 ropa inadecuada o inapropiada 610 predios o cosas defectuosas de extraños
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible Falta de cuidado al levantar un objeto No se tiene conocimiento de los peligros presentes No se pone atención donde pisa y en los alrededores

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 01 de febrero de 2021, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), indica que cuenta con experiencia en acueducto, estaba con el supervisión del Sr Armando Vargas, se disponen a realizar cambio de tubería de alcantarillado, para esta actividad deben bajar el material (cemento, arena y agua) al lugar donde se va a realizar la preparación de la mezcla, para llegar al lugar donde se va a realizar la preparación de la mezcla se debe descender por un camino de 0.70 mts aproximadamente, luego de llenar las canecas con arena la sube a su hombro izquierdo para descender, al momento de iniciar el descenso por el camino el colaborador pasa su brazo izquierdo muy cerca de un tejado de zinc, el cual con una de sus esquinas le ocasiona una lesión en su mano izquierda, el Sr baja la caneca y le informa al supervisor lo sucedido, quien lo direcciona a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica donde luego de la atención medica recibe 7 días de incapacidad por heridas en otras partes de la muñeca y de la mano.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Emitir oficio al director operativo recordando la planificación de actividades.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
108 bajo tiempo de reacción 401 falta de experiencia	720 riesgo del trafico
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades 601 conducir demasiado rápido

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

el funcionario se desplazaba al punto de encuentro del grupo de trabajo, pasando una intersección la cual estaba arenosa y húmeda por las lluvias hace perder el control de la moto del operario, cayendo sobre la vía ocasionando lesiones en sus manos y rodilla derecha.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Realizar revisión del vehículo del operario para validar su estado.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud 401 falta de experiencia 503 operación esporádica	250 insuficiente espacio de trabajo 113 ropa inadecuada o inapropiada 610 predios o cosas defectuosas de extraños
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	omitir el uso de equipo de protección personal disponible Falta de cuidado al levantar un objeto No se tiene conocimiento de los peligros presentes No se pone atención donde pisa y en los alrededores

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 24 de febrero de 2021, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), estaba con el supervisión del Sr Armando Vargas, se disponen a realizar cambio de tubería de alcantarillado, para esta actividad deben bajar el material (cemento, arena y agua) al lugar donde se va a realizar la preparación de la mezcla, para llegar al lugar donde se va a realizar la preparación de la mezcla se debe descender por un camino de 0.70 mts aproximadamente, luego de llenar las canecas con arena la sube a su hombro izquierdo para descender, al momento de iniciar el descenso por el camino el colaborador pasa su brazo izquierdo muy cerca de un tejado de zinc, el cual con una de sus esquinas le ocasiona una lesión, el Sr Mayorga baja la caneca y le informa al supervisor lo sucedido, quien lo direcciona a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.

MENSAJE

Aplicar las recomendaciones de uso de EPP de acuerdo a las actividades laborales

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
	400 falta de atención a las condiciones del piso o la vecindad
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	400 falta de atención a las condiciones del piso o la vecindad

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La trabajadora informa que el 05 de Abril de 2021, a las 7:05am caminaba por la zona común de la planta hacia su oficina, dando un paso en falso con su pie derecho cayendo al piso y lastimándose el mismo.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Operativa (Administrativos)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar requerimiento de instalación de riesgo caída a un mismo nivel, en la zona verde del palo de mangos, al área de Servicios Generales.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 601 conducir demasiado rápido	720 riesgo del trafico
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
Actividad rutinaria sin atención	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 601 conducir demasiado rápido

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

inicia sus labores el día 26 de abril de 2021, al personal operativo de gestión comercial se le paga rodamiento por el uso de sus motocicletas las cuales se les hace inspección de forma mensual, es citado a una capacitación a las 07:00 am en las instalaciones de la sede de facturación y recaudo, donde luego de las 08:30 am se desplaza a iniciar su ruta, en la calle 17 con octava, sale por la paralela Av. ferrocarril y en la calle 30 con paralela ferrocarril, al pasar el semáforo en un automóvil a bordo iba una señora se atraviesa y al verla frena y su motocicleta se resbala pero no hace contacto con el vehículo, se cae y se raspa el antebrazo codo y rodilla derecha, informa al supervisor de terreno y al área SST quienes le indican que se desplace a recibir atención médica a la clínica asotrauma en una ambulancia le revisan heridas aplican diclofenaco para el dolor y le entregan 20 tabletas de Diclofenaco, con salida a la 1:00 pm y con una incapacidad de cuatro (4) días

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados y verificación visual diaria del estado de los vehículos.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (Se considera por motivo de que el trabajador ya llevaba más de seis horas en el proceso de acomodo de tubería pvc-alcantarillado)	400RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO 430 Inadecuadamente asegurados contra movimientos inconvenientes
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
Transferencia de entrenamiento y/o conocimiento No se refrescan los conocimientos con la debida frecuencia en las inspecciones al personal operativo	350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO Agarrar los objetos inseguramente Agarrar los objetos de manera errada 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES 550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA 557 Exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (El trabajo por espacio y la circunstancias debía ser realizado por mas de dos operarios)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraba organizando tubería de alcantarillado en depósito para las mismas, cargando tubo de 12 pulgadas junto con otro compañero quien sujetaba el otro extremo, al subirlo a su hombro el tubo por su peso le cae sobre su mano derecha, que a pesar que estar utilizando los guantes de carnaza suministrados por la empresa, fue inevitable el golpe en su dedo índice, generando herida abierta y mucho dolor el trabajador fue remitido a la clínica ASOTRAUMA.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando recomendaciones de higiene postural y manejo de cargas.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Operativa (Alcantarillado)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Emitir recomendación al líder del proceso para relevar el personal, cuando los trabajos forzosos de extiendan más de 6 horas.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA Bajo tiempo de reacción Exceso de confianza 200 TENSION FISICA / FISIOLOGICA 205 exposición a riesgos contra la salud 500 FALTA DE HABILIDAD 503.Operación esporádica (Toda vez que es una actividad que la realiza el operario)	Se distrae debido a otras preocupaciones No se da la alerta del peligro
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 007 instrucción, orientaciones deficientes No se recuerda correctamente lo aprendido en la capacitación (Prevención de accidentes) 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible (Guantes) 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO Agarrar los objetos inseguramente (tapa del medidor)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario estaba en la carrera octava # 25-56, apoyando al operario 01, el cual estaba realizando revisiones internas, sobre las 11:40 am aproximadamente, al descargar una de las tapas del medidor, la descarga muy fuerte, esta se le cae encima del dedo pulgar de la mano izquierda, generándole contusión y fuerte dolor, se desplaza a la clínica Asotrauma, donde luego de la atención medica recibe 4 días de incapacidad.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, reforzando el uso de EPP de acuerdo a las actividades laborales.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de facturación y recaudo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de facturación y recaudo.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

MENSAJE

- ***Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.***

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
300 tensión mental o psicológica 304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. actividad rutinaria 504 falta de preparación (el trabajador aún no tiene buen conocimiento de las rutas debido a su poco tiempo en el cargo.)	780 otros riesgos publicos (riesgos de lugares publicos a los cuales también esta expuesto el publico en general)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
	400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

el trabajador manifiesta que se encontraba realizando las actividades laborales referente a la entrega de unos avisos de revisiones internas para la empresa en el sector de la 36 con 5ta, al ubicar la dirección del predio, saco su celular para verificar el código del predio, en ese instante cuando saca el móvil un individuo trata de robarle el móvil, generando que el colaborador caiga al suelo lastimándose la mano derecha y la pierna izquierda.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo publico (Robos y Atracos), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación-comercial
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA INADECUADA 106 Falta de juicio 108 bajo tiempo de reacción 300 TENSION MENTAL / SPSICOLOGICA 304, rutina, monotonía,	600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOSEXTERNOS DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños 700 RIESGOS PUBLICOS 720 Riesgos del transporte publico
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
TRANSFERENCIA DE ENTRENAMIENTO Y/O CONOCIMIENTO No se recuerda correctamente lo aprendido en la capacitación	600 Errores de conducción 606 No guardar la distancia

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario informa que se estaba desplazando desde el punto de encuentro en los arrayanes hacia la ruta de revisión de ciclo 5 para validar las actividad los operario sobre una esquina un vehículo freno de forma inesperada , por no chocar frena su motocicleta esta trata de caer sobre su costado izquierdo, el peso de la moto cae sobre su pierna generándole fuerte dolor sobre su rodilla izquierda

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de Riesgo publico y de transito
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Comercial.
- Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocadas en riesgo Vial

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
001 altura, peso, fuerza, alcance, inadecuados. (la altura de la funcionaria no es la adecuada para llegar al objeto) 010 Otras incapacidades físicas permanentes (la funcionaria había reportado sintomatología) 200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA Lesión o enfermedad Exposición a riesgos contra la salud	300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
104 preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos (no se cuenta con elementos para un mejor alcance a objetos altos) Exposición a riesgos contra la salud	USO INADECUADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO Agarrar los objetos inseguramente 557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (se pudo usar escalera o ayudas para llegar hasta la caja)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La funcionaria se encontraba realizando la actividad de depuración de documentos del área de ambiente físico, está en el área del archivo ubicado en la bodega, al bajar la cuarta caja que se encontraba en un estante de la bandeja No. 01 del rodante, la bajo con ambas manos, sosteniéndola sobre su cabeza por su altura y al bajarla se le fue hacia atrás, por no dejar caer la caja sufre mucho dolor en el hombro izquierdo área del manguito rotador, realiza el reporte del evento al área SST donde se le informa que se desplace a la Ips Asotrauma para recibir atención médica, luego de la atención medica se le generan 5 días de incapacidad.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando prevención de higiene postural, manipulación adecuada de cargas, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión de ambiente físico.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Validar si en el área se cuenta con elementos de acceso como escaleras para el uso en este tipo de actividades.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	**CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES**
100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA 108 bajo tiempo de reacción Exceso de confianza 300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA 304 rutina	600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto)
FACTORES DE TRABAJO	**ACTOS SUBSTANDARES**
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO 009 identificación deficiente de la exposición a los riesgos	000 OTROS DEFECTOS 099 otros defectos no especificados en otra parte (Hueco que no se veía en el terreno) 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE hueco que no se percibía al caminar por el terreno) 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (hueco que no se percibía al caminar por el terreno)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

el trabajador refiere que se encontraba ingresando a un predio ubicado en la castellana con el fin de realizar la lectura del contador del agua que se encontraba dentro del predio y de repente en el lugar de donde tenía apoyado el pie izquierdo se abre un hueco y el pie se hunde y el cae hacia atrás golpeándose con un muro generando trauma en el brazo izquierdo, espalda y cintura .

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación-comercial
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
N/A	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
200 Tensión física o fisiológica 202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas	503 Saltar desde partes elevadas (vehículos, plataformas, etc.)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día martes 18 de mayo sobre las 7:50 am el operario se encontraba realizando cargue y descargue de material de alcantarillado al descender del automotor turbo sintió un fuerte tirón en el sector de la zona lumbar quedando engatillado lo que le genero limitación a movimiento.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Mantenerse atento y alerta a realizar actos y condiciones inseguras

MENSAJE

- ***Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.***

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
N/A	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 030 Resbaloso (La motocicleta se encontraba totalmente húmeda y resbalosa a causa de las lluvias)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
n/a	400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día martes 8 de junio de 2021, el trabajador llegaba a las oficinas de la sede cadis a las 7:15am, el día contaba con precipitaciones (lluvias) y el funcionario usaba el impermeable, al bajarse de la moto se le resbalo mano sobre el tanque que estaba húmedo y se golpeó el dedo meñique causándole sangrado inmediatamente y posteriormente mucho dolor.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de transporte), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación-comercial
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada 108 Bajo tiempo de reacción.	640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en operaciones a campo abierto.) 700 Riesgos públicos. 780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general), (La calle especificada estaba llena de aceite y por ende resbalosa, y cualquier otro conductor se pudo haber caído)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE 013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño Teniendo en cuenta que se le ha brindado permanentemente capacitación a los trabajadores del área de seguridad vial.	400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El trabajador no tuvo en cuenta de que la carretera estaba llena de aceite y por lo tanto tenía que manejar más suave que lo normal para evitar caerse). 600 Errores de conducción 601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (El trabajador manejo la motocicleta sin tomar las precauciones de

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

. El trabajador informa el 15 de junio de 2021 a las 10:10am se dirigía hacia el barrio santa catalina a supervisar obra, y en la vía (cra 5ta calle 86) se encontraba regado combustible acpm el cual le hace perder el equilibrio y caer de su motocicleta, recibiendo el golpe directo en sus rodillas, el trabajador se direcciona inmediatamente a asotrauma.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de transporte), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Alcantarillado
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
009 identificación y evaluación deficientes a las condiciones de perdidas. 011 ubicación inadecuada del trabajador de acuerdo con sus cualidades y con las exigencias que demanda la tarea	200 riesgos ambientales no especificados en otra parte 299 riesgos ambientales no especificados en otra parte 300 métodos o procedimientos peligrosos 350 ubicación del personal inapropiada (sin tener en cuenta las limitaciones físicas, habilidades etc). 700 riesgos públicos 780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general)
factores de trabajo	actos subestándares
000 capacidad física 008 otras deficiencias sensoriales (equilibrio) 200 tensión física o fisiológica 201 posible lesión o enfermedad 206 exposición a temperaturas extremas (el trabajador indica que el día del evento estaba haciendo mucho calor)	900 acto subestándar no especificado en otra parte. el trabajado manifiesta no haber desayunado lo que pudo ocasionar que perdiera el conocimiento y cayera.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

. El trabajador informa el 02 de junio de 2021 a las 11:45 am, se encontraba direccionándose por los lados del Centro Comercial Multicentro, realizando registro de impuesto predial, en lo que de un momento a otro indica que perdió el conocimiento, haciéndolo caer, generándole un ataque epiléptico, causándole un golpe en la cabeza, hombro izquierdo, el operario indica que fue a causa de no desayunar ese día, la deshidratación y el sol.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en hábitos de vida saludable, prevención de accidentes.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud	
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Realizando atención al usuario, archivo de documentos, legalización de cuentas, programación de visitas técnicas, durante el día de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm, se expone a contacto con funcionaria diagnosticada positiva por covid-19.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.
- Realizar verificaciones de uso de EPP.

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL INADECUADA 108 Bajo tiempo de reacción 400 FALTA DE CONOCIMIENTO 401 falta de experiencia (inicio el contrato el 20 de mayo del 2021)	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE riesgos ambientales no especificados en otra parte 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 640 riesgos naturales (camino irregular, elementos cortantes en la vía)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 010 falta de conocimiento en el trabajo 007 instrucción orientación y/o entrenamientos insuficientes	100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

. La funcionaria, el día 24 de junio a las 9:15 de la mañana se encontraba visitando vertimientos, para poder identificar el vertimiento en cuestión debía bajar por una estructura de aliviadero, en el momento en que apoya la mano en el suelo para ayudar a bajar, lo hizo sobre una botella de vidrio incrustada en la tierra que por su color café se mimetizaba en el terreno, allí se cortó la palma de la mano, inmediatamente realiza limpieza con alcohol, sin embargo debido a la naturaleza del lugar (por donde pasan aguas residuales y basura) era necesario llevarla a revisar para que realizaran una correcta limpieza y tomar medidas pertinentes en caso de una posible infección., realiza el reporte del evento al área SST donde se le informa que se desplace a la Ips Asotrauma para recibir atención médica, luego de la atención medica se le generan 1 día de incapacidad.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al contratista recomendaciones de auto cuidado, orientadas a dar uso de EPP de acuerdo a la exposición y prevención de accidentes prevención de caídas a un mismo nivel
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Ambiental

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
205 exposición a riesgos contra la salud 502 operación esporádica Exceso de confianza 108 bajo tiempo de reacción FALTA DE CONOCIMIENTO 401 falta de experiencia	113 ropa inadecuada o inapropiada 330 uso de herramientas o equipo inapropiado (MALA OPERACIÓN)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
007 instrucción y/o entrenamientos insuficientes 207 manejo inadecuado de los equipos 503 desarrollo inadecuado de las normas para compromiso con el trabajador (operario que realiza actividad sin consentimiento)	353 agarrar los objetos inseguramente

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

operario 02 del área de alcantarillado presentó un corte de pulidora en la pierna izquierda el día sábado 26 de junio del 2021 sobre las 10:00 am aproximadamente, realizando un arreglo de latonería a la máquina que tiene a cargo, en algún momento la pulidora se frenó con uno de los tornillos que estaba cortando y en el salto que pego alcanzo a tener contacto con su pierna izquierda, el evento ocurre en el taller de soldadura de la planta pola, el operario no informa lo sucedido el día del evento, informa el día lunes 28 de junio, manifestando que ya tiene dolor, se direcciona a la IPS Aso trauma donde reciben atención médica donde luego de la atención medica recibe 3 días de incapacidad por celulitis de otras partes de los miembros.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado enfatizando en medidas de prevención para que realizar actividades con precaución y seguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

MENSAJE

Evitar el exceso de confianza
No realizar actividades diferentes a las cuales fue contratado

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
exposición a riesgos contra la salud No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad Falta de auto cuidado No asistencia a las capacitaciones programadas por la empresa en prevención del COVID-19 No diligenciamiento de las condiciones de salud de manera permanente	Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área operativa Poca Ventilación Espacio reducido para tres personas por falta de alternancia de turnos OTROS RIESGOS PUBLICOS Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos mediante circular No. 079 del 25 de junio del 2021.	omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos. (tinto) (3 funcionarios) a la vez No contaban con el distanciamiento para evitar la exposición. (3 funcionarios) Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación NO ASEGURAR O ADVERTIR Posibilidad de contagio por contacto estrecho. **OTROS** Incumplimiento a los protocolos de bioseguridad para la mitigación y prevención del COVID-19, establecidos por la empresa.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Trabajadora quien, realizando actividades de recepción de documentación en la oficina de administrativa, se expone a contacto el pasado 29 de junio con funcionario que es diagnosticado positivo por covid-19, manifiesta cumplir con el protocolo de bioseguridad pero que consumieron alimentos en la oficina, presenta dolor de cabeza, se toma prueba el 30 de junio con resultado positivo, se encuentra en aislamiento.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa recordando las medidas de prevención y la importancia de la asistencia a las capacitaciones programadas por la organización
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

MENSAJE

Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.