# IBAL

SA ESP OFICIAL

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

2021

# ENERO
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERÓ EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud | N/A |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible. |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Funcionario que conduce y opera vehículo de extracción de residuos de pozos, se expone a contacto estrecho por sus labores a funcionario positivo por covid-19, se realiza cerco, toma de muestra el día 19 de enero de 2021 recibiendo resultado el mismo día, actualmente se encuentra en aislamiento.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.
- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.
- Realizar verificaciones de uso de EPP.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Poner en práctica las medidas dadas en la capacitación sobre los riesgos expuestos*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud | N/A |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Funcionario que labora como ayudante de vehículo de extracción de residuos de pozos, se expone a contacto estrecho por sus labores a funcionario positivo por covid-19, se realiza cerco, toma de muestra el día 19 de enero de 2021 recibiendo resultado el mismo día, actualmente se encuentra en aislamiento.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.
- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.
- Realizar verificaciones de uso de EPP.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

# MENSAJE

*Aprendamos a identificar, reconocer y eliminar los peligros*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud | N/A |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario se expone a contacto por papelería e insumos de oficina y permanecen en la misma área con la fuente positiva en toda la jornada lo que genero el contagio se realizo la prueba el 6 de enero y se encuentra en aislamiento actualmente.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Realizar sensibilización al personal en prevención del covid.19.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.

# MENSAJE

***EL USO DEL TAPABOCAS Y EL LAVADO DE MANOS PREVIENE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19***

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# FEBRERO
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 205 exposición a riesgos contra la salud<br>503 operación esporádica<br>108 bajo tiempo de reacción | N/A |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar<br>401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario se contrata el día 01 de febrero de 2021, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), se asigna al área de alcantarillado como operario 02, el día viernes 19 de febrero se encontraba realizando demolición de concreto en excavación con medidas en promedio de 1.50 de ancho y 2 mts de profundidad aproximadamente, esta actividad para realizar mantenimiento de redes de alcantarillado, en compañía de un compañero, por instrucciones de su jefe inmediato, siendo las 09:40 am aproximadamente, el trabajador toma el maso del mango para golpear el cincel el cual sostiene su compañero, al momento de elevar el maso este golpea con el terreno y hace perder estabilidad del trabajador, el maso se le suelta y en el trayecto de la caída golpea la mano derecha del compañero y luego el pie izquierdo del trabajador accidentado, le informan lo sucedido al supervisor quien llega al sitio y los transporta a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Ser precavido no solo te protege a ti, sino también a tu equipo de trabajo*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 205 exposición a riesgos contra la salud<br>108 bajo tiempo de reacción | 640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto<br><br>700 RIESGO PÚBLICOS |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES<br>Retroalimentación deficiente frente a la prevención del riesgo bilógico exposición a mordida de animales) | 00 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario, inicia labores el día 08 de febrero de 2021, en la ruta 6-9 del ciclo 1, donde le asignan entrega de facturación, siendo las 10:30 am aproximadamente, llegando al predio de la Mz A casa 14 villa Leydi se encuentra un perro sobre la calzada peatonal, trabajador pasa por uno de los costados pero como el canino esta en el lugar donde se deja la factura lo tiene que hacer levantar, al momento de continuar el canino le muerde la pantorrilla izquierda, luego del evento el funcionario se desplaza a la IPS Asotrauma para recibir atención medica donde se le genera 1 día de incapacidad por lo sucedido.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, AUTO CUIDADO PARA PREVENCION DE MORDIDAS DE CANINOS
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Pongamos en práctica las recomendaciones para evitar lesiones por caninos*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA<br>108 bajo tiempo de reacción<br>Exceso de confianza | N/A |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO<br>359 No especificado en otra parte (al tratar de subir en la parte de atrás de la turbo sobre esforzó su brazo derecho - impulsándose con su brazo) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Realizando las actividades para las cuales fue contratado, siendo las 11:30 am de acuerdo al cronograma de actividades y por orden de su jefe inmediato y/o supervisor estaba cargando material en la planta la pola, al intentar subirse a la parte trasera del vehículo de carga genera un esfuerzo, impulsándose con su brazo derecho, al halarse para subir sintió un tirón muy fuerte que lo obligó a soltarse y se caer, esta actividad se debe realizar con 3 punto de apoyo para subir a cualquier vehículo que genere dificultad. El trabajador reporta el accidente y se dirige a la IPS asotrauma donde lo valoran y le realizan exámenes médicos que generan 15 días de incapacidad por el maltrato y/o tirón que se le genero en el hombro derecho por el sobre esfuerzo que hizo para subir ayudar a cargar material a otras.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en la adopción de adoptan medidas preventivas consecuentes a las evaluaciones de riesgo de posturas forzadas y manipulación de cargas.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Solicitar al área de ambiente físico y servicios generales, la posibilidad de la instalación de puntos de apoyo para facilitar el ingreso y salida de la turbo

# MENSAJE

*¡No cometas actos inseguros, cuídate!*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA<br>108 Bajo tiempo de reacción | 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES<br>030 RESBALOSO<br>700 RIESGOS PUBLICOS 720 Riesgo del Trafico |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES<br>(El trabajador no analizo las condiciones del entorno antes de dar el paso) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día martes 03 de febrero del 2021 sobre las 10: 30 de la mañana el trabajador se desplazaba en su motocicleta a realizar vigilancia e inspecciones a personal, iniciando a llover en ese momento, al frenar su motocicleta para pasar unos reductores de velocidad se resbala la parte posterior ocasionando la caída al suelo del funcionario y la motocicleta golpeándole la parte izquierda del cuerpo.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Mantenerse atento y alerta a las vías por donde se transita .

# MENSAJE

*Detengamos la marcha cuando las condiciones climáticas no sean las adecuadas*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud<br>503 operación esporádica<br>108 bajo tiempo de reacción | 250 insuficiente espacio de trabajo |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar<br>401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 14 de septiembre de 2020, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), recibe guantes de vaqueta nuevamente el pasado 09 de febrero, el día viernes 19 de febrero se encontraba realizando demolición de concreto en excavación con medidas en promedio de 1.50 de ancho y 2 mts de profundidad aproximadamente, esta actividad para realizar mantenimiento de redes de alcantarillado, al momento de elevar el maso este golpea con el terreno y hace perder estabilidad del compañero, el maso se le suelta y en el trayecto de la caída golpea la mano derecha del compañero y luego el pie izquierdo, le informan lo sucedido al supervisor quien llega al sitio y los transporta a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.*

# MARZO
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| N/A | 000 defecto de los agentes<br>030 resbaloso (época invernal había llovido) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBESTÁNDARES |
| 100 capacidad mental psicológica inadecuada<br>108 bajo tiempo de reacción<br>exceso de confianza | 400 falta de atención a las condiciones del piso |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La funcionaria ingresa a su turno de trabajo el día 12 de marzo de 2021, la funcionaria estaba en la planta pasando por el pasillo para entrar a la oficina, había llovido y el piso estaba húmedo, se tropieza y cae poniendo sus manos para evitar un golpe mayor, lo que le ocasiona fuerte dolor en la mano izquierda, la funcionaria reporta lo sucedido y se le orienta que debe dirigirse a la IPS de Asotruama para ser valorada.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en prevención de caídas a un mismo nivel por época invernal
- actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Humana
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

# MENSAJE

*Observar el entorno puede prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 101 temores o fobias<br>108 bajo tiempo de reacción | 720 Riesgo del trafico |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible<br>400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Funcionaria que se encontraba realizando actividades de revisiones internas, transita en su motocicleta y al frenar sobre la vía húmeda pierde el control de su vehículo cayendo al piso, se traslada en ambulancia a la ips aso trauma.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Realizar revisión del vehículo de la operaria para validar su estado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.

# MENSAJE

*¡Preveer, protege!*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud | 630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos | Adoptar una postura inadecuada al momento de manipular la pala.<br>557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), se asigna al área de alcantarillado como operario 02, el día sábado 13 de marzo se encontraba realizando aprovechamiento y adelantando actividades de relleno luego de realizar mantenimiento de redes de alcantarillado, siendo las 04:00 pm aproximadamente, al levantar la pala con material siente un fuerte dolor en su espalda, por lo que tiene que suspender sus actividades e informar a su jefe inmediato, quien le indica que se desplace a la clínica Asotrauma donde reciben atención médica.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, para la aplicación de las recomendaciones de higiene postural.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.

# MENSAJE

*Apropiarse de la prácticas de higiene postural*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| N/A | 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES<br>030 Resbaloso (El sendero por donde se transita se encuentra constantemente húmedo y resbaloso por causas climáticas-naturales)<br>500 INADECUADAMENTE PROTEGIDO<br>510 Riesgos Mecánicos (No se cuenta con Baranda de seguridad)<br>600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>640 Riesgos de terrenos naturales |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | N/A |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa, que recién recibió turno el 03 de Marzo de 2021 a las 6:00am, se disponía a revisar la Bocatoma, como actividades propias de la labor diaria, al momento de regresar a las 6:50am por el sendero, el cual se encuentra estructurado por plaquetas llenas de lama, el trabajador indica que se resbalo y por no dejarse caer, al final del ejercicio coloco el brazo izquierdo y se lastimo el hombro, procede a realizar el reporte y le recibe turno en reemplazo la compañera Nelcy Micahan, posteriormente se dirige a la clínica aso trauma donde le dieron 3 días de incapacidad.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo de caída a distinto nivel
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Acueducto, (Chembe)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar requerimiento de mantenimiento y adecuación del sendero (Generar paso a nivel en escalera, baranda pasamanos y la instalación de reflectores para mejorar la iluminación) donde se presenta el riesgo latente de terreno húmedo y caída a distinto nivel, al área de Servicios Generales.

# MENSAJE

*Observación previa del terreno en el que se está transitando*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| N/A | 000 DEFECTO DE LOS AGENTES<br>099 Otros defectos no especificados en otra parte |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS<br>340 Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa, Que el día sábado 13 de marzo 2021 se desplazaba por su ruta realizando labores de Relecturas cuando realizo el levantamiento de una tapa de concreto para revisar el medidor de agua sintió un dolor en su abdomen localizado más hacia el ombligo sintiendo molestia y dolor pero termino la jornada laborar y se desplaza al médico al día siguiente 14 de marzo de 2021 al sentirse una masa extraña en el área afectada y continuar sintiendo dolor.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de Riesgo Ergonómico
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocadas en el manejo de cargas y riesgo ergonómico
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de AT

# MENSAJE

*Reportar oportunamente cualquier variación a la salud*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 401 falta de experiencia<br>504 falta de preparación (funcionario que lleva 1 mes y 9 días laborando y no ha recibido capacitación en riesgo publico)<br>300 tensión mental o posológica<br>304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. actividad rutinaria | 780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares publicos a los cual también esta expuesto el publico en general |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUB-ESTÁNDARES** |
| N/A | 400 falta de atención a las condiciones del piso o vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Funcionario que ingresa a laborar como operario 01 asignado al área de facturación, se contrata el 03 de febrero de 2021, se envía de apoyo a los otros operarios para que vallan recibiendo inducción de sus actividades, el día 12 de marzo de 2021 se reúnen en el éxito de la calle 80 como punto de encuentro, se le realiza inspección de los EPP que recibió y el supervisor le entrega las actividades diarias, donde el operario iba apoyando un compañero con las lecturas de la ruta 24-11, por las condiciones climáticas se retira del punto de encuentro a las 07:45 en promedio hacia el sector donde va a realizar las lecturas, estaba realizando las tomas de lecturas con TPL y sobre las 11:05 aproximadamente nota un hombre que esta cerca a el, al momento de levantarse de tomar una de las lecturas el delincuente lo increpa con un arma de fuego y le pide que le entregue lo que el tiene, el operario en su momento tenia en su mano izquierda la TPL y en su mano derecha el destornillador con el que levanta las tapas de los medidores, procede a pasar la TPL y aparentemente hace un movimiento que altera al delincuente por lo que este acciona su arma de fuego impactando con el mismo disparo su mano derecha y su pierna derecha a la altura de la rodilla.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Realizar una nueva valoración de los barrios con riesgo de robos o atracos, con relación a indicadores de acuerdo a datos de seguridad de la policía nacional, cada 6 meses
- Continuar con la asignación de acompañamiento entre dos operarios en zonas de riesgo o la realización de la tarea con la personas que cotidianamente lo realiza.
- Incluir dentro del plan de emergencias el PON (Procedimiento Operativo Normalizado ) de ATRACO Y ROBOS con Arma de Fuego
- Incluir dentro del plan de emergencias el PON (Procedimiento Operativo Normalizado ) de ATRACO Y ROBOS con Arma de Fuego
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

# MENSAJE

*Para este riesgo público es importante mantener la calma y no realizar movimientos bruscos.*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 200 TENSIÓN FISICA O FISIOLÓGICA<br>202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (El trabajador se encontraba realizando turno de noche, por lo que al momento del accidente, ya solo le faltaban 30 minutos para entregar turno) | 000 DEFENCTOS DE LOS AGENTES<br>099 Otros defectos no especificados en otra parte (Placas Faltantes)<br><br>200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE<br>260 Iluminación inadecuada (iluminación deficiente en la zona) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades<br>900 ACTO SUBESTÁNDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE<br>999 Sin Clasificación (Datos insuficientes) (Transito por zona con riesgo) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador indica que sobre las 5:30am terminaba de lavar filtros, pasando el tanque de aguas claras y la parte de bombeo, indica que se encuentra un alto, la zona constantemente se encuentra húmeda, por no dejarse caer hizo sobreesfuerzo en la pierna lastimándose la rodilla derecha, se dirigió hacia la clínica aso trauma donde le indicaron que era una contusión en la misma.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de riesgo de caída a distinto nivel
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Acueducto, (PTAP-POLA)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar requerimiento de mantenimiento y adecuación de rejillas, además de cinta antideslizante donde se presenta el riesgo latente de terreno húmedo y caída a distinto nivel, al área de Servicios Generales.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de AT

# MENSAJE

*Mantener los requerimientos de seguridad en las PTAP y en cada uno de los sitios de trabajo*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 205 exposición a riesgos contra la salud<br>401 falta de experiencia<br>503 operación esporádica | 250 insuficiente espacio de trabajo<br>113 ropa inadecuada o inapropiada<br>610 predios o cosas defectuosas de extraños |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar<br>401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible<br>Falta de cuidado al levantar un objeto<br>No se tiene conocimiento de los peligros presentes<br>No se pone atención donde pisa y en los alrededores |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 01 de febrero de 2021, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP (casco, guantes de vaqueta, guantes de látex largo, botas de media caña, protectores auditivos y protección visual), indica que cuenta con experiencia en acueducto, estaba en compañía del supervisor, se disponen a realizar cambio de tubería de alcantarillado, para esta actividad deben bajar el material (cemento, arena y agua) al lugar donde se va a realizar la preparación de la mezcla, para llegar al lugar donde se va a realizar la preparación de la mezcla se debe descender por un camino de 0.70 mts aproximadamente, luego de llenar las canecas con arena la sube a su hombro izquierdo para descender, al momento de iniciar el descenso por el camino el colaborador pasa su brazo izquierdo muy cerca de un tejado de zinc, el cual con una de sus esquinas le ocasiona una lesión en su mano izquierda, el Sr baja la caneca y le informa al supervisor lo sucedido, quien lo direcciona a la IPS Asotrauma donde reciben atención médica donde luego de la atención medica recibe 7 días de incapacidad por heridas en otras partes de la muñeca y de la mano.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Emitir oficio al director operativo recordando la planificación de actividades.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.

# MENSAJE

*Las labores operativas requieren de previsión y autocuidado por parte de cada trabajador*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 108 bajo tiempo de reacción<br>401 falta de experiencia | 720 riesgo del trafico |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible<br>400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades<br>601 conducir demasiado rápido |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario se desplazaba al punto de encuentro del grupo de trabajo, pasando una intersección la cual estaba arenosa y húmeda por las lluvias hace perder el control de la moto del operario, cayendo sobre la vía ocasionando lesiones en sus manos y rodilla derecha.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Realizar revisión del vehículo del operario para validar su estado.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Identificar peligros y evitar el riesgo durante el tránsito vehicular*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| "205 exposición a riesgos contra la salud<br>401 falta de experiencia<br>503 operación esporádica" | "250 insuficiente espacio de trabajo<br>113 ropa inadecuada o inapropiada<br>610 predios o cosas defectuosas de extraños " |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| "105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar<br>401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos<br>" | "100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible<br>Falta de cuidado al levantar un objeto<br>No se tiene conocimiento de los peligros presentes<br>No se pone atención donde pisa y en los alrededores" |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

REFIERE QUE ESTABA CARGANDO UN MATERIAL EN UNA CANECA SE CORTA A MANO IZQUIERDA CON UNA TEJA DE ZINC BAJANDO A DEJAR EL MATERIAL

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- "Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado. Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.Firma de Acta de compromiso de Autocuidado."

# MENSAJE

*Prestar mayor atención al entorno de trabajo*

# ABRIL
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| | 400 falta de atención a las condiciones del piso o la vecindad |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| | 400 falta de atención a las condiciones del piso o la vecindad |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La trabajadora informa que el 05 de Abril de 2021, a las 7:05am caminaba por la zona común de la planta hacia su oficina, dando un paso en falso con su pie derecho cayendo al piso y lastimándose el mismo.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Operativa (Administrativos)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar requerimiento de instalación de riesgo caída a un mismo nivel, en la zona verde del palo de mangos, al área de Servicios Generales.

# MENSAJE

*Aplicar las recomendaciones de uso de EPP de acuerdo a las actividades laborales*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible<br>601 conducir demasiado rápido | 720 riesgo del trafico |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| Actividad rutinaria sin atención | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible<br>601 conducir demasiado rápido |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario inicia sus labores el día 26 de abril de 2021, al personal operativo de gestión comercial se le paga rodamiento por el uso de sus motocicletas las cuales se les hace inspección de forma mensual, es citado a una capacitación a las 07:00 am en las instalaciones de la sede de facturación y recaudo, donde luego de las 08:30 am se desplaza a iniciar su ruta, en la calle 17 con octava, sale por la paralela Av. ferrocarril y en la calle 30 con paralela ferrocarril, al pasar el semáforo en un automóvil a bordo iba una señora se atraviesa y al verla frena y su motocicleta se resbala pero no hace contacto con el vehículo, se cae y se raspa el antebrazo codo y rodilla derecha, informa al supervisor de terreno y al área SST quienes le indican que se desplace a recibir atención médica a la clínica asotrauma en una ambulancia le revisan heridas aplican diclofenaco para el dolor y le entregan 20 tabletas de Diclofenaco, con salida a la 1:00 pm y con una incapacidad de cuatro (4) días

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados y verificación visual diaria del estado de los vehículos.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Previsión y precaución al transitar por la vías públicas*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas (Se considera por motivo de que el trabajador ya llevaba más de seis horas en el proceso de acomodo de tubería pvc-alcantarillado) | 400RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO<br>430 Inadecuadamente asegurados contra movimientos inconvenientes |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| Transferencia de entrenamiento y/o conocimiento<br>No se refrescan los conocimientos con la debida frecuencia en las inspecciones al personal operativo | 350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO<br>Agarrar los objetos inseguramente<br>Agarrar los objetos de manera errada<br>400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES<br><br>550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA<br>557 Exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (El trabajo por espacio y la<br>circunstancias debía ser realizado por mas de dos operarios) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraba organizando tubería de alcantarillado en depósito para las mismas, cargando tubo de 12 pulgadas junto con otro compañero quien sujetaba el otro extremo, al subirlo a su hombro el tubo por su peso le cae sobre su mano derecha, que a pesar que estar utilizando los guantes de carnaza suministrados por la empresa, fue inevitable el golpe en su dedo índice, generando herida abierta y mucho dolor el trabajador fue remitido a la clínica ASOTRAUMA.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando recomendaciones de higiene postural y manejo de cargas.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección Operativa (Alcantarillado)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Emitir recomendación al líder del proceso para relevar el personal, cuando los trabajos forzosos de extiendan más de 6 horas.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

# MENSAJE

*Evaluemos el peso previamente de ser levantado*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 100CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA<br>Bajo tiempo de reacción<br>Exceso de confianza<br>200 TENSION FISICA / FISIOLOGICA<br>205 exposición a riesgos contra la salud<br>500 FALTA DE HABILIDAD<br>503.Operación esporádica (Toda vez que es una actividad que la realiza el operario) | Se distrae debido a otras preocupaciones<br>No se da la alerta del peligro |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES<br>007 instrucción, orientaciones deficientes<br>No se recuerda correctamente lo aprendido en la capacitación (Prevención de accidentes)<br>401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible (Guantes)<br>350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO<br>Agarrar los objetos inseguramente (tapa del medidor) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario estaba en la carrera octava # 25-56, apoyando al operario 01, el cual estaba realizando revisiones internas, sobre las 11:40 am aproximadamente, al descargar una de las tapas del medidor, la descarga muy fuerte, esta se le cae encima del dedo pulgar de la mano izquierda, generándole contusión y fuerte dolor, se desplaza a la clínica Asotrauma, donde luego de la atención medica recibe 4 días de incapacidad.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, reforzando el uso de EPP de acuerdo a las actividades laborales.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de facturación y recaudo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de facturación y recaudo.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.*

# *MAYO*
# *2021*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 300 tensión mental o psicológica<br>304 rutina, monotonía, exigencias de un cargo. actividad rutinaria<br>504 falta de preparación (el trabajador aún no tiene buen conocimiento de las rutas debido a su poco tiempo en el cargo.) | 780 otros riesgos publicos (riesgos de lugares publicos a los cuales también esta expuesto el publico en general) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| | 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador manifiesta que se encontraba realizando las actividades laborales referente a la entrega de unos avisos de revisiones internas para la empresa en el sector de la 36 con 5ta, al ubicar la dirección del predio, saco su celular para verificar el código del predio, en ese instante cuando saca el móvil un individuo trata de robarle el móvil, generando que el colaborador caiga al suelo lastimándose la mano derecha y la pierna izquierda.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo publico (Robos y Atracos), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación-comercial
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

# MENSAJE

*Prestar mayor atención al ambiente de trabajo*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA INADECUADA<br>106 Falta de juicio<br>108 bajo tiempo de reacción<br>300 TENSION MENTAL / SPSICOLOGICA<br>304, rutina, monotonía, | 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOSEXTERNOS DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>630 Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños 700 RIESGOS PUBLICOS<br>720 Riesgos del transporte publico |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| TRANSFERENCIA DE ENTRENAMIENTO Y/O CONOCIMIENTO<br>No se recuerda correctamente lo aprendido en la capacitación | 600 Errores de conducción<br>606 No guardar la distancia |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El funcionario informa que se estaba desplazando desde el punto de encuentro en los arrayanes hacia la ruta de revisión de ciclo 5 para validar las actividad los operario sobre una esquina un vehículo freno de forma inesperada , por no chocar frena su motocicleta esta trata de caer sobre su costado izquierdo, el peso de la moto cae sobre su pierna generándole fuerte dolor sobre su rodilla izquierda

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de Riesgo publico y de transito
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Comercial.
- Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocadas en riesgo Vial

# MENSAJE

*Apropiar las recomendaciones de seguridad vial*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 001 altura, peso, fuerza, alcance, inadecuados. (la altura de la funcionaria no es la adecuada para llegar al objeto)<br>010 Otras incapacidades físicas permanentes (la funcionaria había reportado sintomatología)<br><br>200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA<br>Lesión o enfermedad<br>Exposición a riesgos contra la salud | 300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS<br>Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 104 preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos (no se cuenta con elementos para un mejor alcance a objetos altos)<br>Exposición a riesgos contra la salud | USO INADECUADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO<br>Agarrar los objetos inseguramente<br>557 exponerse innecesariamente a cargas oscilantes (se pudo usar escalera o ayudas para llegar hasta la caja) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La funcionaria se encontraba realizando la actividad de depuración de documentos del área de ambiente físico, está en el área del archivo ubicado en la bodega, al bajar la cuarta caja que se encontraba en un estante de la bandeja No. 01 del rodante, la bajo con ambas manos, sosteniéndola sobre su cabeza por su altura y al bajarla se le fue hacia atrás, por no dejar caer la caja sufre mucho dolor en el hombro izquierdo área del manguito rotador, realiza el reporte del evento al área SST donde se le informa que se desplace a la Ips Asotrauma para recibir atención médica, luego de la atención medica se le generan 5 días de incapacidad.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando prevención de higiene postural, manipulación adecuada de cargas, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de gestión de ambiente físico.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Validar si en el área se cuenta con elementos de acceso como escaleras para el uso en este tipo de actividades.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Mayor precaución al realizar levantamiento de cargas*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA<br>108 bajo tiempo de reacción<br>Exceso de confianza<br><br>300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA<br>304 rutina | 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 000 SUPERVISION Y LIDERAZGO<br>009 identificación deficiente de la exposición a los riesgos | 000 OTROS DEFECTOS<br>099 otros defectos no especificados en otra parte (Hueco que no se veía en el terreno)<br><br>200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE<br>hueco que no se percibía al caminar por el terreno)<br><br>400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES<br>(hueco que no se percibía al caminar por el terreno) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

el trabajador refiere que se encontraba ingresando a un predio ubicado en la castellana con el fin de realizar la lectura del contador del agua que se encontraba dentro del predio y de repente en el lugar de donde tenía apoyado el pie izquierdo se abre un hueco y el pie se hunde y el cae hacia atrás golpeándose con un muro generando trauma en el brazo izquierdo, espalda y cintura .

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación-comercial
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

# MENSAJE

*Ingresar a los predios con la mayor previsión posible*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| N/A | N/A |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 200 Tensión física o fisiológica<br>202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas | 503 Saltar desde partes elevadas ( vehículos, plataformas, etc.) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día martes 18 de mayo sobre las 7:50 am el operario se encontraba realizando cargue y descargue de material de alcantarillado al descender del automotor turbo sintió un fuerte tirón en el sector de la zona lumbar quedando engatillado lo que le genero limitación a movimiento.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, y la importancia del reporte de los accidentes de trabajo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Mantenerse atento y alerta a realizar actos y condiciones inseguras

# MENSAJE

*Verificar detalladamente el área de trabajo antes de iniciar la labor.*

# JUNIO
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| N/A | 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES<br>030 Resbaloso (La motocicleta se encontraba totalmente húmeda y resbalosa a causa de las lluvias) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día martes 8 de junio de 2021, el trabajador llegaba a las oficinas de la sede cadis a las 7:15am, el día contaba con precipitaciones (lluvias) y el funcionario usaba el impermeable, al bajarse de la moto se le resbalo mano sobre el tanque que estaba húmedo y se golpeó el dedo meñique causándole sangrado inmediatamente y posteriormente mucho dolor.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de transporte), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación-comercial
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

# MENSAJE

*Detener la marcha cuando existan precipitaciones*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 100 Capacidad Mental/psicológica Inadecuada<br>108 Bajo tiempo de reacción. | 640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontrada en operaciones a campo abierto.)<br>700 Riesgos públicos.<br>780 Otros riesgos públicos (Riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general), (La calle especificada estaba llena de aceite y por ende resbalosa, y cualquier otro conductor se pudo haber caído) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE<br>013 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación con el desempeño<br>Teniendo en cuenta que se le ha brindado permanentemente capacitación a los trabajadores del área de seguridad vial. | 400 Falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades (El trabajador no tuvo en cuenta de que la carretera estaba llena de aceite y por lo tanto tenía que manejar más suave que lo normal para evitar caerse).<br>600 Errores de conducción<br>601 Conducir demasiado rápido o demasiado despacio (El trabajador manejo la motocicleta sin tomar las precauciones de auto cuidado) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa el 15 de junio de 2021 a las 10:10am se dirigía hacia el barrio santa catalina a supervisar obra, y en la vía (cra 5ta calle 86) se encontraba regado combustible acpm el cual le hace perder el equilibrio y caer de su motocicleta, recibiendo el golpe directo en sus rodillas, el trabajador se direcciona inmediatamente a asotrauma.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en riesgo público (Transito, medios de transporte), respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Alcantarillado
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

# MENSAJE

*La velocidad acorde puede permitir observar la malla vial por la que se está transitando*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 009 identificación y evaluación deficientes a las condiciones de perdidas.<br>011 ubicación inadecuada del trabajador de acuerdo con sus cualidades y con las exigencias que demanda la tarea | 200 riesgos ambientales no especificados en otra parte<br>299 riesgos ambientales no especificados en otra parte<br>300 métodos o procedimientos peligrosos<br>350 ubicación del personal inapropiada (sin tener en cuenta las limitaciones físicas, habilidades etc).<br>700 riesgos públicos<br>780 otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBESTÁNDARES** |
| 000 capacidad física<br>008 otras deficiencias sensoriales (equilibrio)<br>200 tensión física o fisiológica<br>201 posible lesión o enfermedad<br>206 exposición a temperaturas extremas (el trabajador indica que el día del evento estaba haciendo mucho calor) | 900 acto subestándar no especificado en otra parte.<br>el trabajado manifiesta no haber desayunado lo que pudo ocasionar que perdiera el conocimiento y cayera. |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa el 02 de junio de 2021 a las 11:45 am, se encontraba direccionándose por los lados del Centro Comercial Multicentro, realizando registro de impuesto predial, en lo que de un momento a otro indica que perdió el conocimiento, haciéndolo caer, generándole un ataque epiléptico, causándole un golpe en la cabeza, hombro izquierdo, el operario indica que fue a causa de no desayunar ese día, la deshidratación y el sol.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en hábitos de vida saludable, prevención de accidentes.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At

# MENSAJE

*Se debe estar en control médico para garantizar el estado de salud.*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud | N/A |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| N/A | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Realizando atención al usuario, archivo de documentos, legalización de cuentas, programación de visitas técnicas, durante el día de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm, se expone a contacto con funcionaria diagnosticada positiva por covid-19.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir circular al personal limitando reuniones presenciales y realizarlas de forma virtual, evitar el consumo de alimentos y bebidas en reuniones presenciales, recordar a los funcionarios el cumplimiento las medidas de protección tales como lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto y adecuado de tapabocas.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo de todos los procesos.
- Realizar verificaciones de uso de EPP.

# MENSAJE

*El uso del tapabocas, distanciamiento físico y el lavado de manos previenen la propagación del COVID-19*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| 100 CAPACIDAD MENTAL INADECUADA<br>108 Bajo tiempo de reacción<br>400 FALTA DE CONOCIMIENTO<br>401 falta de experiencia (inicio el contrato el 20 de mayo del 2021) | 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE<br>riesgos ambientales no especificados en otra parte<br>600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>640 riesgos naturales (camino irregular, elementos cortantes en la vía) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| 000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES<br>010 falta de conocimiento en el trabajo<br>007 instrucción orientación y/o entrenamientos insuficientes | 100 omitir el uso de equipo de protección personal disponible<br>400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La funcionaria, el día 24 de junio a las 9:15 de la mañana se encontraba visitando vertimientos, para poder identificar el vertimiento en cuestión debía bajar por una estructura de aliviadero, en el momento en que apoya la mano en el suelo para ayudar a bajar, lo hizo sobre una botella de vidrio incrustada en la tierra que por su color café se mimetizaba en el terreno, allí se cortó la palma de la mano, inmediatamente realiza limpieza con alcohol, sin embargo debido a la naturaleza del lugar ( por donde pasan aguas residuales y basura) era necesario llevarla a revisar para que realizaran una correcta limpieza y tomar medidas pertinentes en caso de una posible infección., realiza el reporte del evento al área SST donde se le informa que se desplace a la Ips Asotrauma para recibir atención médica, luego de la atención medica se le generan 1 día de incapacidad.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al contratista recomendaciones de auto cuidado, orientadas a dar uso de EPP de acuerdo a la exposición y prevención de accidentes prevención de caídas a un mismo nivel
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de Compromiso (Autocuidado) prevención de At
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Ambiental

# MENSAJE

*Prestar mayor atención a los factores del entorno*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud<br>502 operación esporádica<br>Exceso de confianza<br>108 bajo tiempo de reacción<br>FALTA DE CONOCIMIENTO<br>401 falta de experiencia | 113 ropa inadecuada o inapropiada<br>330 uso de herramientas o equipo inapropiado (MALA OPERACIÓN) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 007 instrucción y/o entrenamientos insuficientes<br>207 manejo inadecuado de los equipos<br>503 desarrollo inadecuado de las normas para compromiso con el trabajador (operario que realiza actividad sin consentimiento) | 353 agarrar los objetos inseguramente |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

operario 02 del área de alcantarillado presentó un corte de pulidora en la pierna izquierda el día sábado 26 de junio del 2021 sobre las 10:00 am aproximadamente, realizando un arreglo de latonería a la máquina que tiene a cargo, en algún momento la pulidora se frenó con uno de los tornillos que estaba cortando y en el salto que pego alcanzo a tener contacto con su pierna izquierda, el evento ocurre en el taller de soldadura de la planta pola, el operario no informa lo sucedido el día del evento, informa el día lunes 28 de junio, manifestando que ya tiene dolor, se direcciona a la IPS Aso trauma donde reciben atención médica donde luego de la atención medica recibe 3 días de incapacidad por celulitis de otras partes de los miembros.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado enfatizando en medidas de prevención para que realizar actividades con precaución y seguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Evitar el exceso de confianza*
*No realizar actividades diferentes a las cuales fue contratado*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| **FACTORES PERSONALES** | **CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES** |
| exposición a riesgos contra la salud<br>No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad<br>Falta de auto cuidado<br>No asistencia a las capacitaciones programadas por la empresa en prevención del COVID-19<br>No diligenciamiento de las condiciones de salud de manera permanente | Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área operativa<br>Poca Ventilación<br>Espacio reducido para tres personas por falta de alternancia de turnos<br><br>OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica) |
| **FACTORES DE TRABAJO** | **ACTOS SUBSTANDARES** |
| Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas<br>No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos mediante circular No. 079 del 25 de junio del 2021. | omitir el uso de equipo de protección personal disponible (tapabocas) toda vez que consumieron alimentos. (tinto) (3 funcionarios) a la vez<br><br>No contaban con el distanciamiento para evitar la exposición. (3 funcionarios)<br><br>Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación<br><br>NO ASEGURAR O ADVERTIR<br>Posibilidad de contagio por contacto estrecho.<br><br>**OTROS**<br>Incumplimiento a los protocolos de bioseguridad para la mitigación y prevención del COVID-19, establecidos por la empresa. |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Trabajadora quien, realizando actividades de recepción de documentación en la oficina de administrativa, se expone a contacto el pasado 29 de junio con funcionario que es diagnosticado positivo por covid-19, manifiesta cumplir con el protocolo de bioseguridad pero que consumieron alimentos en la oficina, presenta dolor de cabeza, se toma prueba el 30 de junio con resultado positivo, se encuentra en aislamiento.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa recordando las medidas de prevención y la importancia de la asistencia a las capacitaciones programadas por la organización
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# JULIO
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| exposición a riesgos contra la salud<br>No cumplimiento a los protocolos de bioseguridad<br>Falta de auto cuidado<br>No asistencia a las capacitaciones programadas por la empresa en prevención del COVID-19<br>No diligenciamiento de las condiciones de salud de manera permanente | Condiciones ambientales inadecuadas, de acuerdo el área operativa<br>Poca Ventilación<br>Espacio reducido por falta de alternancia de turnos<br><br>OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>Riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general (Situación salud publica) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| Frecuencia de limpieza y desinfección de áreas<br>No se han aplicado los requerimientos exigidos en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos mediante circular No. 079 del 25 de junio del 2021. | No contaban con el distanciamiento para evitar la exposición<br><br>Posiblemente mala manipulación de equipos y herramientas, toda vez que son focos de contaminación<br><br>NO ASEGURAR O ADVERTIR<br>Posibilidad de contagio por contacto estrecho. |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

TRABAJADORA QUIEN, REALIZANDO ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA DE ADMINISTRATIVA, SE EXPONE A CONTACTO EL PASADO 29 DE JUNIO CON FUNCIONARIO QUE ES DIAGNOSTICADO POSITIVO POR COVID-19, MANIFIESTA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PERO QUE CONSUMIERON ALIMENTOS EN LA OFICINA, PRESENTA DOLOR DE CABEZA, SE TOMA PRUEBA EL 30 DE JUNIO CON RESULTADO POSITIVO, SE ENCUENTRA EN AISLAMIENTO.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir recomendaciones de auto cuidado en cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos por la empresa recordando las medidas de prevención y la importancia de la asistencia a las capacitaciones programadas por la organización
- Realizar seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
- Realizar re inducción al personal de los protocolos de bioseguridad.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Continuar con el uso correcto y adecuado del tapabocas y las medidas de bioseguridad.*

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# AGOSTO
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| **CAPACIDAD FISICA /FISIOLOGICA INADECUADA**<br>002 capacidad de movimiento corporal limitada (el trabajador manifiesta que venía con sintomatología en la rodilla).<br>**100 CAPACIDAD MENTAL / PSICOLOGICA INADECUADA**<br>108 bajo tiempo de reacción<br>**200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA**<br>**202** fatiga debido a la carga o duración de las tareas (teniendo en cuenta que el ultimo descanso antes de la at fue aproximadamente a las 9.00a.m | **000 DEFECTO DE LOS AGENTES**<br>099 otros defectos no especificados en otra parte (superficie inestable por el lodo presentado en el agua)<br>**200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE**<br>2**99** riesgos ambientales no especificados en otra parte (Labor en la parte lateral del canal de salida)<br>**600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS**<br>**640** (Riesgos naturales – riesgos de terrenos irregulares e inestables), encontradas en operaciones a campo abierto. |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| **100 INGENIERIA INADECUADA**<br>105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar (Actividad no rutinaria)<br>106 105 evaluación deficiente para el comienzo de una operación | 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL funcionario se contrata el día 01 de febrero de 2021, recibe inducción de SST el mismo día así como sus EPP, se asigna al área de alcantarillado como operario 02, el día jueves 12 de agosto por las crecientes del rio Combeima se envía a realizar apoyo en la limpieza de la bocatoma, sobre las 11:30 am, en compañía de un compañero, retiran tubo de 6 mts por 14", por las condiciones climáticas el área esta embarrada, al transitar con el tubo el trabajador se le hunde su pie derecho, manifiesta dolor en su rodilla por lo que suelta el tubo y recibe atención de sus compañeros, el trabajador accidentado por versión del testigo ya había manifestado molestias en su rodilla derecha.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando informar oportunamente las condiciones de salud presentadas antes del inicio de las actividades al supervisor, verificación condiciones de terreno, prevención de caídas a un mismo nivel.

Emitir recomendaciones al líder del proceso y/o supervisor referente a evitar exponer al personal que manifieste sintomatología para el desarrollo de actividades, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de planeación estratégica.

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*La salud es el regalo más grande, cuídala y ten en cuenta las recomendaciones.*

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| **100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA**<br>105 incapacidad de comprensión (El operario no tuvo en cuenta la lesión y la recomendación que le indico el médico de urgencias EPS)<br>**200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA**<br>201 lesión o Enfermedad | **300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS**<br>340 ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| | **350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO**<br>356 usar las manos en lugar de las herramientas manuales (para alimentar, limpiar, reparar, ajustar, etc.)<br>508 Lanzar material en lugar de cargarlo o pasarlo. |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador refiere que se encontraba cargando unas piedras de un peso aproximado de 70 kilos, al descargar una de estas siente dolor en su hombro derecho irradiando al brazo

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y aplicabilidad de levantamiento de cargas, reporte oportuno de los accidentes de trabajo y condiciones de salud, responsabilidades de los trabajadores
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Saneamiento Básico
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado
- Realizar Charlas capacitaciones por parte del área de SST, al personal enfocado en reporte y paso a paso en accidente de trabajo.

# MENSAJE

*La higiene postural evita lesiones, dolores y tensiones ¡aplícala!*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| PESO: 78 kilos<br>TALLA: 1.65<br>Para su estatura, un peso normal variaría entre 50.4 a 67.8 kilogramos, el cual presenta un sobrepeso<br>100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA<br>Exceso de confianza (como es una actividad rutinaria no se percato de los escombros que estaban alrededor que le ocasionaría la perdida de estabilidad)<br>300 TENSION MENTAL O PSICOLOGICA<br>304 rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia | 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES<br>099 otros agentes no clasificados en otra parte<br><br>200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE<br>299 riesgos ambientales no especificados en otra parte (Escombros)<br><br>400 RIESGO DE COLOCACION O EMPLAZAMIENTO MATERIALES, EQUIPOS<br>430 inadecuadamente asegurados contra movimientos inconvenientes (exceptuando apilamiento inestable).<br><br>600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES<br>006 programación o planificación insuficiente del trabajo (El trabajador debió planificar la actividad a desarrollar con el fin de identificar los posibles riesgos alrededor) | 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador, refiere que se encontraba en tramo de la avenida Pedro tafur específicamente al frente del colegio champagnat, realizando labor con el vehículo vactor, sondeando la manguera dentro de la red de alcantarillado alrededor de una zanja con escombros retirados, al momento de manipular la manguera, sin esta estar en funcionamiento el terreno se desliza haciéndolo caer generando golpe en su espalda y pierna izquierda.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel, estar atento al entorno donde se desplaza, condiciones de seguridad (Terrenos irregulares), recomendaciones de estilos de vida saludable, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.
- Revisar y socializar la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos, con el fin de incluir o actualizar, el nivel de riesgo y controles adecuados para la actividad que se esté desarrollando. del proceso de Saneamiento Básico
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

# MENSAJE

*Estar atento de tú entorno laboral puede prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo.*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| FACTORES PERSONALES:<br>100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA<br>108 Bajo tiempo de reacción (Por motivo de caída en escaleras humedad, y con poca visibilidad por luz) | 000 DEFECTOS DE LOS AGENTES<br>030 Resbaloso (Escaleras húmedas)<br><br>100 RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO<br>110 Carencia del equipo de protección personal necesario (Al operario no le han entregado las Botas de Dotación)<br><br>200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE.<br>260 Iluminación inadecuada (insuficiente luz para la operación, brillo, etc)<br><br>400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| TRANSFERENCIA DE ENTRENAMIENTO Y/O CONOCIMIENTO<br>Se interpretan incorrectamente las instrucciones<br>No se recuerda correctamente lo aprendido en la capacitación | 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>640 Riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario refiere que el día 17 de agosto del 2021 estaba realizando una de las ultimas revisiones internas que le fueron asignadas, cuando se disponía a bajar unas escaleras que se encontraban húmedas y en la oscuridad, de repente se resbala, perdiendo el equilibrio cayéndose, y causando trauma en las rodillas y tobillos bilateral, inmediatamente limitación en la marcha.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel en época invernal, estar atento al entorno donde se desplaza, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, responsabilidades de los trabajadores y reporte oportuno de los accidentes de trabajo
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

# MENSAJE

*Verifica el estado en el que se encuentran tus elementos de trabajo*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 100 CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGIA INADECUADA<br>108 bajo tiempo de reacción | CONDICIONES SUBESTANDARES O INSEGUROS:<br>600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGLOS PUBLICOS<br>640 riesgos Naturales (La presencia de animales (perros) callejeros en vías públicas) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| NO APLICAN | 100 RIESGOS DE LA ROPA O VESTUARIO<br>110 CARENCIA DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL NECESARIO (no había reclamado guantes para motociclista)<br><br>700 RIESGO PÚBLICOS<br>780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales esta expuesto el publico en general). |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador realizando sus actividades de mensajería y entrega de correspondencia, el día 30 de agosto del año 2021, siendo las 14:15 aproximadamente, desplazándose en su vehículo de placas ### - ### hacia las instalaciones de la sede de la pola, es abordado por un grupo de 3 caninos, de los cuales uno de los animales se le alabanza sobre su mano derecha mordiendo, el trabajador por evitar caerse no suelta su vehículo y el canino le genera heridas abiertas, llega a las instalaciones de la empresa e informa al área encargada , quien procede a dirigir el trabajador a la clínica asotrauma donde es atendido por las lesiones.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza, evitando exposición a mordeduras de caninos y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, una vez termine su incapacidad acercarse al almacén para solicitar sus respectivos guantes para motociclistas, allegando soporte al área SST.
- Capacitación a personal en riesgo biológico por mordeduras y/o picaduras de animales o insectos.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión ambiente físico y servicios generales.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo, mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP (guantes para motociclistas).
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Tomar acciones preventivas para evitar la exposición a riesgos.*

IBAL SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# SEPTIEMBRE
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA<br>108 bajo tiempo de reacción | 250 insuficiente espacio de trabajo (espacio para almacenamiento de material)<br>299 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS (lluvias generan mayor peso en material)<br>600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 003 delegación insuficiente o inadecuada 004 definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuada (procedimiento de excavaciones y entibado)006 propagación o planificación y/o entrenamiento insuficiente 010 falta de conocimiento en el trabajo de supervisión/administración 102 preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos104 control e inspecciones inadecuadas de las construcciones105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar106 evaluación deficiente para el comienzo de una operación107 evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan 208 almacenamiento inadecuado de los materiales 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos402 preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos501 desarrollo inadecuado de normas para inventario y evaluación de las exposiciones y necesidades502 desarrollo inadecuado de normas para coordinar con quienes diseñan el proceso503 desarrollo de normas para estándares/ procedimientos/ reglas inconsistentes 601 planificación inadecuada del uso | 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VENCIDADES<br>900 actos sub estándar no especificados en otra parte (exceso de confianza) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 7 de septiembre del año 2021, el trabajador, Operario 02, quien inicio su jornada laboral a las 7:00 am, estaba entre manzana 37 y 38 de la segunda etapa del Barrio Simón Bolívar realizando excavación para cambio de tubería de alcantarillado, siendo las 11:54 am el trabajador le indica a su compañero que se retiren del sitio a tomar sus alimentos, estaba a 30 cm aproximadamente de salir de la excavación, en ese momento el terreno (concreto y material de relleno (recebo y arena) presenta deslizamiento atrapando una de sus piernas, logrando salir por sus propios medios.

DATOS RELEVANTES:
El trabajador fue trasladado en ambulancia hacia la clínica asotrauma.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en validación de condiciones de terreno, riesgos y peligros durante el desarrollo de actividades.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Re inducción en desarrollo de tareas de alto riesgo.
- Actualización y socialización de procedimiento de excavaciones y/o entibación.
- Actualización de formato de análisis de trabajo seguro, incluyendo lista de chequeo para excavaciones.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Desarrolla la cultura de autocuidado en todas las actividades laborales del área operativa*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA<br>108 bajo tiempo de reacción | 250 insuficiente espacio de trabajo (espacio para almacenamiento de material)<br>299 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS (lluvias generan mayor peso en material)<br>600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS<br>640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 003 delegación insuficiente o inadecuada 004 definir políticas, procedimientos, practicas o líneas de acción inadecuada (procedimiento de excavaciones y entibado)006 propagación o planificación y/o entrenamiento insuficiente<br>010 falta de conocimiento en el trabajo de supervisión/administración 102 preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos104 control e inspecciones inadecuadas de las construcciones<br>105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar106 evaluación deficiente para el comienzo de una operación<br>107 evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan 208 almacenamiento inadecuado de los materiales 401 evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos402 preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos501 desarrollo inadecuado de normas para inventario y evaluación de las exposiciones y necesidades502 desarrollo inadecuado de normas para coordinar con quienes diseñan el proceso503 desarrollo de normas para estándares/ procedimientos/ reglas inconsistentes<br>601 planificación inadecuada del uso | 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VENCIDADES<br>900 actos sub estándar no especificados en otra parte (exceso de confianza) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 7 de septiembre del año 2021, el trabajador, Operario 02, quien inicio su jornada laboral a las 7:00 am, estaba entre manzana 37 y 38 de la segunda etapa del Barrio Simón Bolívar realizando excavación para cambio de tubería de alcantarillado, a una profundidad de 1.10 mts aproximadamente, esto de acuerdo a versión del mismo, manifiesta que siendo las 11:54 am al retirarse de la excavación para tomar sus alimentos, en ese momento el terreno (concreto y material de relleno (recebo y arena) presenta deslizamiento, ocasionando desprendimiento en la unión entre el espigo y la campana de la tubería de acueducto de 6 pulgadas (generando fuga de agua), atrapando al trabajador hasta la altura de la cadera por el concreto y material de relleno (recebo y arena), genera dolor, inflamación y limitación al movimiento, su compañero, operario 02, estaba a 30 cm aproximadamente de salir de la excavación emitió la alerta al trabajador, pero el no pudo reaccionar pues el terreno cedió muy rápido.

**DATOS RELEVANTES:**

Entre habitantes de la zona, su compañero y cuerpo de bomberos apoyaron para retirar al trabajador.

El trabajador fue trasladado en ambulancia hacia la clínica Asotrauma.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en validación de condiciones de terreno, riesgos y peligros durante el desarrollo de actividades.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Re inducción en desarrollo de tareas de alto riesgo.
- Actualización y socialización de procedimiento de excavaciones y/o entibación.
- Actualización de formato de análisis de trabajo seguro, incluyendo lista de chequeo para excavaciones.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Comprométete con tu salud, ingresa a la zona de trabajo siempre y cuando sea segura*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 000 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLOGICA INADECUADA<br>004 Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias (No se sabe que sustancia le aplicaron, ni a que sustancia podría ser sensible | 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE<br>299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte (Sustancia en el ambiente)<br><br>700 RIESGOS PUBLICOS<br>780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| NO APLICA | NO APLICA |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La operaria refiere que el día 16 de septiembre del 2021 estaba realizando lecturas en la plaza de la 21 que le fueron asignadas, dentro de sus funciones le toco limpiar un contador, dentro de la presencia de varios transeúntes, al momento de finalizar la actividad sintió ardor en los ojos, por posible sustancia arrojada o que se presentaba en el ambiente, presentando visión borrosa, ardor y enrojecimiento

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y riesgos oculares en los diferentes ambientes de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado
- Oficio al área correspondiente solicitando la entrega de dotación industrial visual al personal que tenga exposición para ejercer sus funciones (monogafa y/o Careta)

# MENSAJE

*Los elementos de protección personal son tus aliados ¡úsalos!*

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 200 TENSIÓN FISICA O FISIOLOGICA<br>202 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas<br>203 Fatiga debido a la falta de descanso | 200 NO ASEGURAR O ADVERTIR<br>209 No especificados en otra parte (El trabajador pudo haber informado del malestar generado por las intensas jornadas de trabajo a su superior)<br><br>350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO<br>359 No especificados en otra parte<br><br>550 ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO DEFICIENTES<br>006 Programación o planificación insuficiente del trabajo (Se evidencia mucha recarga laboral en todo el personal operativo del área de alcantarillado por las duras jornadas de trabajo tanto diurnas como nocturnas durante el fin de semana)<br>300 MANTENCIÓN DEFICIENTE<br>306 Aspectos correctivos inapropiados para la programación del trabajo. | 300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS<br>Sobre esfuerzo de la capacidad física<br>Falta de cuidado al levantar un objeto<br>Falta de cuidado al cargar un objeto |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador refiere que durante el fin de semana del 26 de septiembre, trabajo horas extras por la emergencia de la bocatoma combeima, realizando levantamiento de material (con pala y de forma manual), donde sintió mucho agotamiento por el esfuerzo realizado, llego el día 27 de septiembre del 2021, y lo ubicaron en el punto del barrio ciudad luz, donde de igual manera junto a los compañeros se disponían a preparar el terreno acomodando material y demás, peso máximo de 50kg, durante el proceso sintió un fuerte dolor en la región lumbar, lo que le impidió seguir laborando ya que venía presentando la molestia desde el día anterior, en actividades de doble jornada

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y riesgos higiene postural, pausas activas respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, acciones preventivas y correctivas y responsabilidades del os trabajadores
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Planeación Estratégica – Dirección Operativa
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado
- Brindar recomendaciones al área correspondiente, para mejorar la planificación y turnos de cada operario para ejecución de tarea.

# MENSAJE

*Notificar cualquier alteración al estado de salud es deber de todos los trabajadores*

# OCTUBRE
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 100 CAPACIDAD MENTAL / PSICOLOGICA INADECUADA<br>108 bajo tiempo de reacción<br>Exceso de confianza<br>400 FALTA DE CONOCIMIENTO<br>404 reentrenamiento insuficiente (capacitación de manejo de herramientas y vehículos) | DEFECTO DE LOS AGENTES<br>099 otros agentes no especificados |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| INGENIERIA INADECUADA<br>102 preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos | 200 NO ASEGURAR O ADVERTIR<br>201 omitir asegurar herramientas contra movimientos inesperados<br>350 USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO<br>353 agarrar los objetos inseguramente |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El operario se encontraba en su horario habitual de trabajo, realizando sus actividades de sondeo con el equipo vactor, se encontraba realizando el aspirado de un pozo, en el momento de botar la manguera para realizar el lavado, esta lo golpea con la presión del agua contra el tubo en la palma de la mano izquierda

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y aplicabilidad en uso de sus EPP y medidas de seguridad para la operación y mantenimiento del vactor
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Alcantarillado
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado
- Solicitar a líder de proceso remitir al personal que operara el vehículo, el manual del equipo
- Realizar Charlas capacitaciones, reentrenamiento por parte del área de SST en el manejo adecuado de mangueras y del equipo vactor.

# MENSAJE

*Identificar nuestros actos inseguros disminuye el riesgo de lesiones*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 002 capacidad de movimiento corporal limitada (el trabajador tenia lesión en rodilla derecha)<br>106 falta de juicio (exceso de confianza)<br>201 lesión o enfermedad (reconstrucción asa de Balde, rodilla derecha)<br>209 restricción de movimiento | 299 riesgos ambientales no especificados en otra parte (el suelo se encontraba en mal estado por acumulación de material pétreo)<br>640 riesgos naturales (muchas acumulación de material pétreo) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| Identificación y evaluación deficiente de la exposición a pérdida | 400 falta de atención a las condiciones del piso y vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador, operario 02 de gestión de alcantarillado, inicia sus labores el día 13 de octubre de acuerdo a programación emitida por su jefe, se disponen a realizar verificación de estado de tubería, durante el proceso se debe realizar medición de la tubería con flexómetro, la medición la realiza con un compañero, al momento de tomar el flexómetro realiza un giro del tronco pero su pie derecho se queda incrustado en unas piedras sobre la vía, las cuales por las lluvias se acumularon en la zona, el trabajador le manifiesta la lesión a su compañero pero no le presta atención, continua con el dolor y al día siguiente da aviso al área SST quienes lo direccionan a recibir atención médica, por la lesión que el trabajador ya tenía en su rodilla el dolor aumenta.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, para la aplicación de las recomendaciones de higiene postural.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de alcantarillado.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP en el área de alcantarillado.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*No pasemos por alto cualquier alteración a nuestra salud, evitemos lesiones*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 000 CAPACIDAD FISICA/FISIOLOGICA INADECUADA<br>004 Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias (No se sabe que sustancia a que sustancia es sensible) | 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE<br>299 Riesgos ambientales no especificados en otra parte (sustancia en el ambiente)<br><br>700 RIESGOS PUBLICOS<br>780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES<br>Identificación y Evaluación deficiente de las exposiciones a perdida | OMITIR EL USO DE PROTECCION PERSONAL DISPONIBLE<br>(monogafas) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Refiere que se encontraba realizando la actividad de re-lecturas ruta 1302, plaza 28 en donde había una basura que se encontraba polvo y tierra y hace aire levantando el polvo y le cae cuerpo extraño en ojo derecho, presenta irritación y sensación cuerpo extraño

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y aplicabilidad en uso de sus EPP y prevención visual y el reporto oportuno de los accidentes de trabajo

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de facturación.

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado

Realizar socialización al personal retroalimentando el protocolo ante la ocurrencia de un accidente de trabajo.

# MENSAJE

*Usemos los EPP de forma oportuna y adecuada*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| "CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA106 falta De Juicio (Exceso de confianza por monotonía del trabajo)108 bajo tiempo de reacción" | "DEFECTO DE LOS AGENTES Otros defectos no especificados en otra parte ( El espaldar de la silla se encontraba en mal estado)" |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| "HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS405 ajuste / reparación / mantención deficiente (silla en mal estado)USO Y DESGASTE603 inspección o control deficiente" | "200 NO ASEGURAR O ADVERTIR No especificados en otra parte (identificación de silla en mal estado y no reportar)" |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

"EL TRABAJADOR REFIERE QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO SUS ACTIVIDADES EN EL ÁREA FINANCIERA; SE ENCONTRABA DEJANDO UNOS DOCUMENTOS EN LAOFICINA DEL LÍDER DEL PROCESO, AL REGRESAR A SU OFICINA, CUANDO SE DISPONÍA A SENTARSE LA SILLA ESTA EN MAL ESTADO, SE CORRIÓ EL ESPALDAR DONDESE APOYO Y PERDIÓ EL EQUILIBRIO Y CAE, lo que ocasiono AFECTACIÓN en la muñeca derecha, antebrazo izquierda y miembros inferiores"

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones auto cuidado, reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, reporte de los accidentes de trabajo, y prevención de caídas en sillas de oficina.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de adquisición de elementos de la oficina (sillas ergonómicas) (área de almacén).
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado
- Socializar formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- Realizar Charlas capacitaciones de auto cuidado, en prevención de accidentes de trabajo

# MENSAJE

*Es importante tener un adecuado puesto de trabajo*

IBAL SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| "CAPACIDAD MENTAL /PSICOLOGICA INADECUADA106 falta De Juicio (Exceso de confianza por monotonía del trabajo)108 bajo tiempo de reacción EXCESO DE CONFIANZA " | "DEFECTOS DE LOS AGENTES007 REBALOSO039 FACOTRES DE RIESGOS AMBIENTALES022 ROPA IMPROPIA O INADECUADA " |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 603 INSPECCION O CONTROL DEFICIENTE (SEÑALIZACION DE ZONAS HUMEDAS) | 148 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O VECINDADES |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA REALIZANDO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN DESPLAZAMIENTO ENTRE OFICINAS, POR LAS LLUVIAS FRENTE AL PASILLO DEL AREA DE ALMACEN SE DESLIZA Y SE GOLPEA EN VARIAS PARTES DEL CUERPO

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

## ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- "Emitir al trabajador recomendaciones de autocuidado, enfatizando en prevención de caídas a un mismo nivel , importancia del reporte de los accidentes de trabajo y la asistencia medica
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo (piso húmedo en el pasillo del almacén)
- Socializar a los compañeros respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida , fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida"

# MENSAJE

*Estar atentos del entorno puede evitar accidentes de trabajo*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# NOVIEMBRE
# 2021

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| "001 altura, peso, talla, fuerza alcance inadecuado ( trabajador de contextura gruesa) 106 falta de juicio (exceso de confianza)<br>209 restricción de movimiento<br>200 tensión física o fisiologica 202 fatiga debido a la carga o duración de las tareas " | "000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 099 OTROS DEFECTOS NO ESPECIFICADOS EN OTRAS PARTE (SUPERFICIE INESTABLE POR EL LODO PRESENTADO EN EL AGUA) 250 insuficiente espacio de trabajo299 riesgos ambientales no especificados en otra parte ( el área se encontraba con acumulación de material pétreo) 640 riesgos naturales ( mucha acumulación de material pétreo) " |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| "SUPERVISION Y LIDERASGOZ DEFICIENTE100 INGENIERA INADECUADA<br>105 evaluación deficiente de la condición conveniente para operar 106 evaluación deficiente para el comienzo de una operación " | 400 falta de atención a las condiciones del piso y vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador operario 03 de planta y bocatoma colinas 1, realiza actividades laborales desde el 01 de enero de 2018, por programación de actividades de lavados de bocatoma se realiza brigada de lavado el día 06 de noviembre de 2021, siendo las 12:05 del medio día caminando sobre la sedimentación (piedra y arenas) se le entierra su pe derecho y por el peso de su cuerpo sufre dolor en su rodilla derecha, informa al jefe inmediato y al área de SST , se envía a la IPS Aso trauma donde recibe 15 días de incapacidad

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- "Emitir al trabajador recomendaciones de autocuidado para la aplicación de las recomendaciones de higiene postural, cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo
- Actualizar la matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de potabilización Socializar a los compañeros respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida , fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida
- Continuar con las verificaciones de uso de EPP
- Firma acta de compromiso de autocuidado "

# MENSAJE

*Cumplir con las recomendaciones de higiene postural*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| "400 FALTA DE CONOCIMIENTO401 Falta de experiencia 402 Orientación deficiente (No le habían informado al trabajador las zonas peligrosas por parte del supervisor)403 Entrenamiento inicial inadecuado 500 FALTA DE HABILIDAD501 Instrucción inicial insuficiente (no socializaron las zonas de alto riesgo al personal por parte del líder del proceso)" | "700 RIESGOS PUBLICOS780 Otros riesgos públicos (riesgos de lugares públicos a los cuales también está expuesto el público en general)" |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| "000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES007 Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficientesFalta de análisis del factor de seguridad en el desarrollo de las labores" | "400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES(Barrio conocido como zonas peligrosas)" |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día lunes 9 de noviembre del año 2021 el trabajador se encontraba realizando entrega de facturación en el barrio Baltazar de la ciudad de Ibagué, mientras se desplazaba por la zona realizando sus funciones, es atacado con piedras, sufriendo lesiones en varias partes del cuerpo.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- "Solicitar al área de facturación Realizar una nueva valoración de los barrios con riesgo de robos o atracos, con relación a indicadores de acuerdo a datos de seguridad de la policía nacional, cada 6 meses.
- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado en prevención de riesgo publico. Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de facturación.
- Continuar con la asignación de acompañamiento entre dos operarios en zonas de riesgo o la realización de la tarea con las personas que cotidianamente lo realiza.
- Solicitar acompañamiento de los cuadrantes de policía de requerirse en zonas de riesgo.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado"

# MENSAJE

*Juntos podemos velar por la seguridad de todos los trabajadores*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 205 exposición a riesgos contra la salud<br>108 bajo tiempo de reacción | 640 Riesgos Naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes, etc., encontradas en operaciones a campo abierto) (La presencia de animales (perros) es muy común en las residencias)<br>700 RIESGO PÚBLICOS |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 000 SUPERVISION Y LIDERAZGOS DEFICIENTES<br>Retroalimentación deficiente frente a la prevención del riesgo bilógico exposición a mordida de animales) | 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

FUNCIONARIO QUE ESTABA REALIZANDO LAS LECTURAS DE LOS CONTADORES, CUANDO DE REPENTE SALE UN PERRO PITBULL Y LE GENERA UNA MORDEDURA EN AMBAS MANOS, OCASIONANDO MULTIPLES LACERACIONES.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, estando atento al entorno donde se desplaza y respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo, recomendaciones de auto cuidado para prevención de mordidas de caninos
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*El mantenimiento locativo y la pericia puede prevenir accidentes de trabajo*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| "100 CAPACIDAD MENTAL /PISOCLOGICAExceso de confianza (no revisa su área de trabajo al realizar sus actividades)200 TENSIÓN FISICA O FISIOLÓGICA201 lesión o Enfermedad (La empleada ya contaba antes del accidente común, con antecedentes clínicos en su rodilla derecha." | "000 DEFECTO DE LOS AGENTES099 Otros defectos no especificados (mesa falta de mantenimiento)" |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| "300 MANTENCIÓN DEFICIENTE303 Aspectos preventivos inadecuados para ajuste/ensamble (Según informa el personal del área no se realizan frecuentemente mantenimientos a los equipos de oficina)" | 400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LA VECINDADES (No se dio cuenta que la mesa se encontraba en mal estado) |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

LA OPERARIA REFIERE QUE EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 SE ENCONTRABA ORGANIZANDO UNOS RECURSOS DE PAPELERIA EN UNA MESA, Y ESTA DEBIDO AL PESO INDICA QUE SE CAEN LOS SOPORTES, SE DOBLA LA BASE PRINCIPAL, LASTIMANDOLE LA PIERNA DERECHA, PRESENTANDO DOLOR Y TRAUMA, ADEMAS DE LIMITACIÓN DE MOVIMIENTO.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- "Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención y riesgos de condiciones de seguridad en los diferentes ambientes de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Solicitar al área de almacén general revisión y/o adecuación de mesa para el área de facturación y recaudo
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Comercial-Facturación
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado"

# MENSAJE

*Nuestra seguridad y salud es sumamente importante*

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 106 falta De Juicio (Exceso de confianza por monotonía del trabajo, no uso de la zona peatonal)<br>108 bajo tiempo de reacción | 007 resbaloso - tropiezo<br>039 factores de riesgos ambientales no especificados.<br>640 riesgos naturales (riesgos de terreno irregulares e inestables, exposición a elementos, animales etc encontradas en operaciones a campo abierto) |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 603 inspección o control deficiente (piso con altibajos) | 148 falta de atención a las condiciones del piso o vecindades. (no uso de zona peatonal |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

TRABAJADOR QUE SE ENCONTRABA DESPLZANDOSE POR LA VIA PEATONAL, TRASTABILLA CON EL PISO Y SE GOLPEA EN EL ROSTRO, RODRILLA IZQUIERDA Y BRAZO IZQUIERDO

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- "Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en prevención de caídas a un mismo nivel, responsabilidades en SST, importancia de la asistencia médica.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo (piso humo en el pasillo de almacén)Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida
- .Firma de Acta de compromiso de Auto-cuidado
- Socializar formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- Realizar Charlas capacitaciones de auto cuidado, mitigar exceso de confianza, uso obligatorio de las zonas peatonales. "

# MENSAJE

*Transitar por las zonas peatonales dentro de la empresa*

IBAL SA ESP OFICIAL EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 107 escasa coordinación<br>002 capacidad de movimiento corporal limitada<br>003 capacidad limitada para mantenerse en determinadas posiciones corporales | 299 riesgos ambientales no especificados (lluvias al momento)<br>630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| | 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Sobre las 09:30 am, estaba en la carrera 3 con calle 13, estaciona la moto, al bajarse se resbala y cae, al caer hala la moto y esta cae sobre su pierna izquierda ocasionando fuerte dolor.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, para estar atento al entorno donde se desplaza y evitar correr cuando el piso este húmedo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso tesorería
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida
- Realizar capacitación sobre riesgo locativo y transito peatonal
- Realizar verificaciones de estado de motocicletas.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Estar antento en todo momento cuando se transite por las vias peatonales cuando esten humedas.*

IBAL SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Alcaldía Municipal Ibagué

IBAGUÉ VIBRA

# ACCIDENTE

## ¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?

| CAUSAS BASICAS | CAUSAS INMEDIATAS |
|---|---|
| FACTORES PERSONALES | CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES |
| 107 escasa coordinación<br>108 bajo tiempo de reacción<br>302 fatiga debido a la carga o limitaciones de tiempo de la tarea mental | 630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños |
| FACTORES DE TRABAJO | ACTOS SUBSTANDARES |
| 630 otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños | 400 falta de atención a las condiciones del piso o las vecindades |

## DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

el día miércoles 24 de noviembre inician labores de entrega de facturación en barrio jardín Santander, pasando las 08:20 am aproximadamente se dispone a pasar de un predio a otro, al realizar la maniobra ubica su pie izquierdo sobre un desnivel de dos andenes, al tocar el piso pierde el equilibrio y su propio peso lo lleva a caer sobre su pierna izquierda la cual al recibir todo el peso de su cuerpo le genera un fuerte dolor en su tobillo izquierdo, el Sr Romero le manifiesta lo sucedido al supervisor Edilberto Puentes, se le indica que se traslade al centro asistencial para que reciba atención médica, el operario asiste a la clínica asotrauma donde le atienden sin generar incapacidad por el evento, pero aplicándole medicamentos para el dolor.

# ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, en el uso de elementos de protección personal asignados, reporte oportuno y/o inmediato de los accidentes de trabajo y estar atento al entorno donde se desplaza.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso gestión comercial.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del accidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Realizar verificaciones de uso de EPP en el área de gestión comercial.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.

# MENSAJE

*Estar antento en todo momento cuando se transite por las vias peatonales donde existan desniveles.*

IBAL